

# 东莞斯太尔发电机维修

产品名称	东莞斯太尔发电机维修
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	斯太尔:200KW -400KW 6126:200KW -400KW 山东:200KW -400KW
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

## 产品详情

下修包3807687、连杆瓦85103713、20867177、主轴瓦85103707、20867178、止推片3093651、机油泵2075823  
7、单体泵3803655、进气门20450002、排气门3809943、进气门座圈20459643、排气门座圈8148036、进排气  
门导管3183283、气缸垫片20495935、曲轴前油封8148259、曲轴后油封85108423、凸轮轴瓦8148038、81480  
37、连杆螺丝8192804、活塞环3817086、机油压力传感器1077574、进气压力传感器20706889、气门油封85  
9171、油底壳垫片20812484、罩盖垫片8148049、进气管垫477314、排气管垫片21482601、缸套阻水圈85103  
699、机油格478736、机油旁通格477556、柴油格20976003、柴油油水滤20998367、水格21192875、空气格2  
1212204、风扇皮带3838617、TD1010GE、TAD1010GE、TWD1010GE、TAD1030GE发电机配件：汽缸盖380  
3039、2100287585、2100287586、汽缸盖3803287进气门座圈467474、467590、排气门座圈1545886、1545885  
、进气门导管422320、排气门导管1545135、11129092、油嘴铜套270946、油嘴铜套密封环466405、466420  
、汽缸盖水堵头467365、2100287585、8194469、2100287586、8194467、缸盖水堵头密封圈949762、2100287  
586、950543、进气门479204、排气门467855、气门弹簧467334、467335、气门帽478074、276035、气门弹  
簧上盖467506、气门锁片468305、摇臂座422018、摇臂螺丝422428、摇臂轴422019、946778、950499、摇臂  
422063、摇臂衬套422066、调整螺丝422993、21569998、调整螺母940175、摇臂卡簧941488、914459、汽缸  
垫270789、422415、422414、422413、缸盖螺丝422086、摇臂室469431、摇臂室垫片424693、276035、摇臂  
室螺丝940159、气门室罩盖469432、气门室盖胶圈424694、276035、气门室盖螺丝955530、缸套组件27562  
7、缸套胶圈271157、活塞环275084、活塞销8194539、479873、卡簧417466、调整垫片422619、422620、42  
2621、连杆846731、连杆螺丝1545479、连杆衬套1545302、曲轴848767、2100280596、3808687、3826010、2  
100280597、3808689、连杆瓦270124、270125、270126、270128、曲轴瓦270438、270439、270440、270442、  
止推片276758、276759、276760、齿轮844615、844591、845845、曲轴飞轮864402、864997、飞轮齿圈42079  
4、齿轮423080/3826010/470595、平衡铁866135、皮带轮843600、凸轮轴1545071/8194480/471555/2100290423  
、定位销950588、止推垫465789/469324、挺杆479863/479031、推杆8121477/467820、AD732GE，TAD733G  
E水箱21072151/21188033，风箱21072172/21188039水管21087609，水管21087695，风扇叶21034351TAD1241  
GE水箱3843761/21146121、TAD941GE风扇叶3828964，风扇座3837740，水箱21146121/888301、中冷器382787  
0/40005102，膨胀水箱1674916，盖1674922，盖1674083，水管3836397，水管3836399，水管3836396，水管3  
586583、进气门3978768 排气门3978766 进气门座477657 排气门座477659 进排气门导管477877 活塞环276905  
缸套缸套胶圈271159 四配套3839263 连杆瓦276909 曲轴瓦276894 止推片276890 汽缸垫276816  
曲轴前油封477118 曲轴后油封477119、曲轴3830814，机体TAD1232GE，机油冷却器468612，汽缸盖38031

35、3803314，活塞，皮带张紧轮、皮带调整轮847892、955526、8152212、供应康明斯，弗利加原装现货，康明斯原装座机增压，件号，R5102117,器滤清器件号：型号LF777,件号3889311、35A40-01800/32540-21600/37540-1110/LF670/3889310/弗利加手摇油漆。3315459、DCA4/FS1280/柴油格3315843、1212，FF5052,风格，AH1135、康明斯调速板，件号CE30-44196/康明斯原装启动马达/机油格LF670/康明斯柴滤FS1006，件号4095189，水滤芯,WF2075,件号，3100318/康明斯弗利加滤芯FF202，件号3313306  
康明斯柴油机组常见型号：4BT3.9G、6BT5.9、6CT8.3、6CTA8.3、6LTAA8.9-G2、LTA10、MTA11、QSK19、NT855G、NTA855G2、NTA855G4、NTA855G6、L345，N14，NH250，NH220、QS15-G4、QSK23、QST30-G4、KTA19G2、KTA19G3、KTA19G4、KTA19G7、VTA28G5、QST30G1、QST30G2、KTA38G5、KTA38G3、KTA50G3、KTA50G5、QSK60、ISM11，QSM11，ISB, ISL起动机进、排气管放炮 起动机工作时，不时从排气管内或化油器口发出“啪啪”的放炮声，称为排气管放炮。故障主要原因是点火时间晚，或混合气过浓，燃料进入排气管还在爆发，因此会发出放炮声。进气管口（即化油器）内放炮，主要是点火时间早，火焰引到化油器处产生