

灾后房屋损伤程度鉴定单位

产品名称	灾后房屋损伤程度鉴定单位
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	房屋检测:新闻鉴定中心
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302 (注册地址)
联系电话	13828755330

产品详情

灾后重建房子伤害程度鉴定单位

灾后重建房子伤害程度评定：

- (1) 火灾事故后结构伤害程度、残留承载能力及结构可靠性的评定；
- (2) 洪水灾害后砌体房子伤害程度评定。

3.工程施工附近房屋检测鉴定：(1) 开工前的证据保全评定；

(2) 施工过程中和施工后毁坏缘故、程度及检测鉴定。4.房子危害纠纷案件评定；

5.风险房屋安全鉴定；6.生产经营场所房屋检测鉴定；7.建筑结构抗震评定；8.房屋建筑修建时代评定。

(三) 申请办理房屋检测鉴定时要递交相关信息 评定种类

1. 房子可靠性鉴定

房子原结构设计图或竣工资料 (改造结构构件加层、改建的还需提供更新改造设计图纸或设计) 等牵涉到地基与基础难题时应给予地质资料

2. 风险房屋安全鉴定 房屋所有权材料等

3. 工程施工附近房屋检测鉴定

筹建工程项目基础类型、基坑开挖情况和基坑工程计划方案；场所地质资料等

4. 火灾事故 (洪水灾害) 后房子伤害程度评定

房子原结构设计图，消防安全机构出具的火灾事故数据分析报告等

5. 房子危害纠纷案件评定 属漏水影响还需提供房子给排水图纸；属邻近建房子危害或品质纠纷案件给予建筑结构工程图纸，地质资料等。

6. 建筑结构抗震评定 房子原结构设计图

7. 建筑物时代评定 房屋产权证和测绘图影印件（四）危房鉴定标准

1、为保证住用安全可靠，对危旧房屋的评定有一定的根据，特制定本规范。

2、本标准适用房产管理单位运营管理的房子。对企业已有和私房子的评定，可参考本标准。本标准不太适合公共建筑、商业建筑、多层建筑及文物保护单位。

3、本标准提到的预制构件，就是指承重结构；提到的构造，一般是指承重结构构成的体系。

4、对无法检测的关键房子或繁杂构造，应进行相应的评估和检算。

5、组成危旧房屋的影响因素全国各地存在一定差别时，全国各地房产管理单位在实施本标准时，能够制订实施办法或补充规定