

Perkins帕金斯2006发动机配件喷油器铜套OE50207

产品名称	Perkins帕金斯2006发动机配件喷油器铜套OE50207
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:OE50207 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机喷油嘴、油咀型号规格：

CV19995、CV60909、CV60910、CV60915、K645AF71、K645AF72、MP10211、MP20018、MP20019、MP20126、OD17533、OD19115、OD19952、OD20250、OD20281、OD21869、OD4535、OE18726、T400402、T411882、U2645F622、Y03/00032、Y89/00117、Y93/00033、131416140、131416150、131416160、131416170、1815403C1、1820839C1、1820841C1、2645A601、2645A602、2645A603、2645A604、2645A606、2645A607、2645A608、2645A611、2645A612、2645A613、2645A614、2645A615、2645A616、2645A617、2645A621、2645A622、2645A624、2645A625、2645A626、2645A627、2645A628、2645A629、2645A630、2645A631、2645A633、2645A634、2645A635、2645A636、2645A637、2645A638、2645F603、2645F607、2645F610、2645F611、2645F612、2645F614、2645F615、2645F617、2645F619、2645F620、2645F621、2645K602、2645K603、2645K605、2645K608、2645K609、2645K611、2645K612、2645K613、2645K616、2645L602、2645L603、2645L604、2645L605、2645L607、2645L608、2645L609、2645L611、2645L612、2645L613、2645L614、2645L615、2645L616、2645L617、2645L618、2645L622、2645M602、26461318、2646672、2646674、2646675、2646676、2646679、2646683、2646686、2646689、2646690、2646698、2646724、2646824、2646825、2646826、2646831、2646842、2646844、2646845、2646846、2646848、2646850、2646854、2646868、31990U、33470U、726/62、726/66

发动机动力不足

可能原因:

1.燃油质量低劣

排空燃油箱中的燃油，安装新的燃油滤清器滤芯。给燃油箱加注高质量燃油

2.燃油压力低

确保燃油箱中有足够的燃油。检查燃油系统有无遗漏。检查燃油箱与燃油输油泵之间的燃油管路有无严重弯曲。检查燃油系统中有无空气，检查燃油压力。在满负荷转速下，检查燃油输送泵是否正常。检查燃油滤芯前后压力差,如果燃油压力降低，安装新的燃油滤清器滤芯。

3.燃油系统中有空气

找出燃油系统中的漏气之处，并修补漏气处。除掉燃油系统中的空气

4.进气系统有遗漏

检查进气管的压力。检查空气滤清器的空气阻力

5.燃油调定不正确

如有必要，调整燃油调定

6.燃油调整拉杆

对拉杆进行调整，使其具有满行程。更换损坏或出了故障的零部件

7.阀门间隙不正确

调整阀门间隙。

9.燃油输油泵滤清器滤网堵塞

卸下并清洁滤网