

成都换刻公章、换印章、印章维修、印章加错印油、大邑县换刻公章、锦江区换刻公章、天府新区换刻公章

产品名称	成都换刻公章、换印章、印章维修、印章加错印油、大邑县换刻公章、锦江区换刻公章、天府新区换刻公章
公司名称	成都精雕印章有限公司
价格	220.00/枚
规格参数	
公司地址	四川省成都市高新区天府二街世纪城路198号附489号
联系电话	028-85330706 18980937399

产品详情

[光敏印章是我们常见的一种印章](#)

，是利用激光打印机打印出其图案，将图案直接感光于特殊的泡沫化学材质表面，通过泡沫吸入印油，然后将其装入

印章的外壳。光敏章因印迹

清晰，出油稳定，能保持打印图案的原始图文，[又可以重复加印油](#)

，是比较耐用的印章，非常受到人们的欢迎。但因长时间使用或者使用不当，加油印油等都容易导致光敏印章损坏，接下来成都精雕印章就对常见的损坏情况作以下分析：

一、[物理损坏](#)

1、印章外壳损坏、处理方式是直接更换印章外壳，不影响其印章的使用和效果；

2、使用过程中吸入了[灰尘或者长时间章不](#)

使用印章表面出现油膜，导致印油出油孔堵塞，处理方法是用柔软吸水性较好的棉布轻轻的擦拭表面，将表面清理干净，及可恢复；

3、印章表面因尖锐的物[品划破，小面积破损没有](#)

伤及图案及文字的，可以加热修复，这个需要专业的刻章店修复，一般小店设备不齐全也没有办法修复；大面积划伤印章表面，导致表面文字或者图案损坏的，就无法修复，只能换刻印章。

4、[使用过于频繁](#)，或者年久印章表面自然磨损<http://cdjdyz.com/>

老化，出现章面漏印油，无法修复，只能更换印章。

5、印章表面吸如其它液体的，比较常见的在盖标书或者一些文件时，标书或者文件表面上有胶水没有干就盖章，导致印章表面及入胶水的，如果少量的吸入胶水可以用雕刻刀具轻轻的把附在表面上的胶水刮

掉，过多的吸入到章内就没有办法修复了。

二、化学损坏

1、印章置于高温处烘烤变形、或者放在车内经过太阳暴晒，导致章表面胶化变形缩小，这是无法修复，只能更换印章；

2、光敏章补充印油时没有注入与原印章同品牌的印油，导致章面鼓包变形，这是无法修复，只能更换印章；

3、少量的加入其它印油损坏的印章

，如果印章表面是平整的，又没有物理破损，可用纸巾将印章面上的印油吸干，重复多吸几次，至整个章面完全吸不出油来，章盖出来颜色淡到几乎看不到，然后再将光敏印章倒立，注入标准光敏印章专用油(必须是与印章相匹配的同型号光敏油)，滴一些在字面上，放置至印油完全吸进去为止，循环此步骤可反复多加几次，加完后用纸把表面多余印油擦干净，及可恢复印章的使用。