

大金精密空调FNVD05AAY/RND05AAY 单冷5HP机房用

产品名称	大金精密空调FNVD05AAY/RND05AAY 单冷5HP机房用
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	13500.00/件
规格参数	品牌:大金 型号:FNVD05AAY/RND05AAY 功率:12.5KW
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元 1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

大金精密空调FNVD05AAY/RND05AAY 单冷5HP机房用

在选购空调的时候,要根据房间面积来确定所选空调的匹数,一般来说,1匹空调的制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用,2.5匹空调的制冷量大约是6250W——适合40平方米左右的房间使用,3匹空调的制冷量大约是7500W——适合50平方米左右的房间使用。

选购能效比

现在市面上的空调能效比一般都在2.3以上,一些新能效标准的空调在能效等级标准中指的是制冷能效比(EER)的比值为3.4以上,目前的空调都是新能效标准,空调能效比指的是制冷(热)量与制冷功率之比,故而空调能效比越高越省电。

空调的EER值越高则省电,这一数值需要根据实际使用的情况来判断,并不是制冷量越高越省电,制冷量越高越省电。目前国家规定的家用定速空调能效比是3.6,空调的EER值可以达到3.6以上,也就是说空调的制冷量越高越省电。

如果您的房间有大面积玻璃窗或门时,选用低制冷能效比的空调是不错的选择,但要根据您的实际使用习惯,如果您选择节能空调则是。

空调器安装位置不佳,也会导致室内温度不均匀或制冷效果差,这要重新调整空调器的安装位置。

外界环境温度高,室内人员又比较多,空调器全负荷工作量大,出口吹出的风是冷的,但房间温降下不来,这不是故障。当环境温度高于33 ° C时,外界渗入热增加,加大了空调器的制冷负荷;如果房间内人数较多,例如20

平方米房间2500W制冷量时,如果房间里有坐着静止的10个人。则每人的排热量为120W左右,10个人总其量为1200W,要用掉空调器的一半制冷量,这时空调器的制冷量显得很不够,房间温度降不下来。这是正常现象,不能说空调器不顶用。

- 1、压缩机未工作
- 2、系统无制冷剂
- 3、系统堵塞
- 4、内机不运转
- 5、压缩机或四通阀串气
- 6、室外温度在43度以上

空调制冷效果差的原因

- 1、系统制冷剂不足
- 2、系统轻微堵塞
- 3、内风机网堵塞
- 4、外机散热效果差
- 6、温控电路有故障
- 7、内风机转速太慢
- 8、房间太大或保温性能差
- 9、制冷剂太多
- 10、空调安装时排气不够
- 11、四通阀串气
- 12、电源电压不稳定。

你看一下出风口的页片方向,应该是一个角度向下的箭头所指向的方向,如果是斜的方向箭头所指向的方向很热的话,那么说明这个方向是热的,如果不是的话说明这个方向是凉的,如果不是的话说明这个方向是制热的,

电机空调故障代码大全新装不制热.电机空调故障代码显示3黄灯亮,表示高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。

1灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后启动时发生,正常运行中不会发生此故障。

2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。

3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。

4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。