

## 科华空调加湿桶BLCT1L00W0 043022.3.4-Z3 , 科华空调维修

产品名称	科华空调加湿桶BLCT1L00W0 043022.3.4-Z3 , 科华空调维修
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:配件 型号:BLCT1L00W0 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场 D区1403
联系电话	15630156033

### 产品详情

v> 故障现象 可能的原因 检查或维修 设备不启动 设备未接通电源 检查机组空开的电压。控制电压的断路器已开路（变压器上）查找短路并复位断路器。远程开关机位置不对 检查控制板 ON/OFF 端口线缆是否松脱。控制面板上没有显示“制冷”指令  
调节温度控制设定值及感应值以使系统要求制冷。不制冷或制冷效果差 启动时间间隔过短  
控制程序控制压缩机停机到启动的延时时间为3分钟。压缩机的电流接触器接触不良 检查接触器。  
压缩机排气压力过高 参考5.1.1的高压报警说明。干燥过滤器阻塞 更换干燥过滤器。制冷剂充入量过少  
检查压力和液管过冷度；在低温环境下，足量的制冷剂对采用低温启动组件的设备是非常重要的。  
通过冷凝器盘管的风量不足 清除盘管进风口杂物及出风口附近的障碍物。压缩机冷凝压力过高  
冷凝器盘管空气流动不足 清除盘管进风口杂物及出风口附近的障碍物。室外机风机不转  
检查风机机电电压、风机转速控制器输出和风机运行情况。加湿器未加湿  
控制面板上没有显示“加湿”指令。调节加湿控制设定值及感应值以使系统要求加湿。  
线缆松脱或者加湿控制板故障 检查加湿器与加湿控制板之间的线缆连接，检查加湿控制板。  
加湿传感器失效 湿度显示为破折号。检查传感器与加湿控制板之间的线缆连接；检查加湿控制板。  
无水流 确定加湿器处于运行状态。检查加湿器的供水，包括过滤器的滤网。  
加湿罐的注水率不能跟上蒸气的排出率 检查上水阀筛孔和毛细管是否有阻塞。检查供水压是否在  
100~800kP 范围内。显示不响应 或控制键无反应 电路开路或短路  
检查电路开路或短路处，并维修总的电源。持续制冷 短路或控制板故障 检查线缆连接或更换控制板。

53 故障现象 可能的原因 检查或维修 加热无效 控制面板上没有显示“加热”指令  
调节温度控制设定值使系统要求加热。加热保护开路，加热接触器故障或接口板故障  
检查加热接触器和加热保护；如果没有，检查线缆连接或更换主控制板。元件被烧坏  
关闭电源，用欧姆表检查加热元件。温度传感器失效 更换新的温度传感器。