

九江全钢爬架智能建筑爬架资料齐全

产品名称	九江全钢爬架智能建筑爬架资料齐全
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

九江全钢爬架智能建筑爬架资料齐全模板工程及支撑体系1.各类工具式模板工程（包括大模板、滑模、爬模、飞模等）不按专项施工方案组织施工的。2.模板支撑工程基础不坚实、平整，承载力不符合专项施工方案要求；支架设在楼面结构上时，未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施的。3.高大或特殊防护架和高大模板支撑体系未经验收合格投入使用的。九江全钢爬架智能建筑爬架资料齐全

九江全钢爬架智能建筑爬架资料齐全起重吊装及安装拆卸工程1.使用超过规定使用年限或未经过zhuanye资质机构评估合格的建筑施工起重机械设备的。2.未按要求办理建筑起重机械备案、安装拆卸告知和使用登记等手续；塔式起重机、施工升降机、物料提升机、电葫芦等起重机械设备未经验收合格投入使用的。3.起重机械安装、拆卸人员及司机、指挥未持证上岗的。4.起重机械未安装相应的安全装置、限位装置和保护装置等投入使用的。

九江全钢爬架智能建筑爬架资料齐全5.起重机械安拆、顶升加节以及附着前，未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件安全性能进行检查的；安拆和顶升加节时未按规范及说明书要求作业的；安拆和顶升加节时环境因素不符合规范要求的。6.起重机械基础或作业处地面承载力不符合设计和规范要求，或未采取有效加固措施；机械与架空线路安全距离不符合规范要求的。7.起重机械应设置附墙措施而未设置，或设置不符合规范要求的。8.起重吊装钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，规格不符合起重机产品说明书或连接不符合规范要求的。9.起重吊装的吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准，未安装钢丝绳防脱装置；起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合规范要求的。