

专修各种品牌心电监护仪SP02无血氧波行/无血氧数值（可上门修理）

产品名称	专修各种品牌心电监护仪SP02无血氧波行/无血氧数值（可上门修理）
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/件
规格参数	品牌:飞利浦 型号:心电监护仪各种系列维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

专修各种品牌心电监护仪SP02无血氧波行/无血氧数值（可上门修理）

西门子/飞利浦/GE/迈瑞心电监护仪开机不显示维修，飞利浦心电监护仪开机屏幕黑屏不亮维修，飞利浦心电监护仪开机屏幕显示白屏/花屏维修，飞利浦心电监护仪开机屏幕显示ECG无波行维修，飞利浦心电监护仪心电图波行杂乱维修，屏幕显示的呼吸波行弱/呼吸信号弱维修，飞利浦心电监护仪心电扫描基线漂移/漂出显示屏区域维修，飞利浦心电监护仪模块通讯异常维修，初始化错误”、“通讯异常”、“线路脱落，飞利浦心电监护仪屏幕无显示，指示灯不亮维修，外接电源时，电池电压低报警，然后机器自动关机；SP02无法测量无数值（无血氧波行，无血氧数值）

测量点+3.3V和地之间的电压应该接近3-3.6伏。此点的电压正常说明主板的供电工作是正常的。主板没有问题。+3.3VB测量点+3.3VB和地之间的电压应该接近3.1-3.5伏。此点的电压正常可以简单说明机器的实时操作功能是没问题的。Vcore测量点Vcore和地之间的电压应该接近1.75-1.93伏。此点的电压反映了主板CPU的功能没问题。故障现象 潮气量的设定值与指示表相差过大 分析及检修 出现这种故障的原因 主要是测压管和指示表的故障，首先应检查测压管是否有裂口或漏气的地方，有则作相应的处理，无则看测压管中是否有水柱，有则清除水柱。故障还不消失则可能是指示表出现故障，需要专业维修工程师鉴定和更换。