

# 富凌变频器故障代码e001

产品名称	富凌变频器故障代码e001
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	199.00/件
规格参数	富凌变频器:维修 全国:邮寄上门都可以 故障:E001
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

## 产品详情

E01故障是变频器加速的过程中电流过流。也就是说变频器的频率由低到高增加频率的时候出现了电流过大的现象。

一、出现这个现象的原因有可能是以下原因引起的:

设置的加速时间太短，需要在设定中延长这个时间值。

V/F曲线参数设置不合适，可以做出适当的调整。

变频在选型的时候，选小了，和负载不匹配，就只有更换大功率的变频器。

负载的势能或者惯量过大，建议增加制动组件的制动功率。

二、对于普通用户，先确认变频器是运行一段时间以后出现故障还是运行很快就出现故障？有以下几种可能：

- 1、变频器的设定电流设低了。
- 2、电机或电缆绝缘有问题。
- 3、冷却风机是否工作。