

义乌广告牌安全检查鉴定中心机构

产品名称	义乌广告牌安全检查鉴定中心机构
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-承重安全检测鉴定
价格	10.00/千米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	13714441991 13714441991

产品详情

义乌市广告牌安全检查鉴定机构

户外广告给商家的产品增强了度与此同时，又为大城市带来了一道亮丽的风景线，但是，它安全问题一直是广告主十分头痛的问题。这是因为广告牌子部位都非常高，因为大部分都立身房顶上，而广告牌子一般采用钢质，净重特别大，会让房子导致过载；再加上室外风吹雨打灾难都会对广告牌子的稳定构成威胁，影响到了附近大家的安全性。假如广告牌子工程施工不合理，或*过使用期限未进行固定，对住户的安全风险便会*比较严重。因而，广告主应当定期检查广告牌子开展维护及安全系数查验评定来保其安全性。

房顶广告牌子的规范和标准

《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/T J08-804-2005)

《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148-2003)

《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

房顶广告牌子的检测具体内容

- 1、广告牌检测基座的水准、抗压强度等数据。
- 2、广告牌检测总体结构安装和焊缝质量。
- 3、广告牌检测的防雷、绝缘层、防腐性能指标值。

4、广告牌检测设计、审核、组装、原料等相关资料性材料审核。

5、广告牌检测武器装备完成后对周围环境危害。

依据广告牌子现场勘察，深圳市龙岗区广告牌子21层商住两用房大厦楼顶，大厦相对高度大约为73.5m，广告牌子长短大约为18m，总总宽大约为0.45m，总相对高度大约为6m，总重大约为12吨；经现场测出，该广告牌子承载力正常的，未检测到因风雪交加灾难所造成的广告牌子表层歪斜或基本不稳状况；依据表面粗糙度仪及钢筋生锈检查仪检验，没有发现显著钢筋生锈或焊接干裂的情况；广告牌子外观检查优良，表层未检测到缝隙、损坏、原材料掉下来等衰老状况；仔细观察和捶击的形式，未检测到螺钉或螺栓变形或松动状况。

根据《民用安全性鉴定标准》GB50292-2015及检测试验状况，深圳市龙岗区该广告牌子安全鉴定级别判定为 级，可正常启动。提议按时检测及结构加固来确保该广告牌子的安全性，从而维护广告牌子附近群体。

企业广告牌检测一定要找有着资格的广告牌公司，一般会包括包含广告牌子评定、房屋检测鉴定评定、房屋加固等一站式检测鉴定业务流程，为您带来安全性**！