

# 钣金零部件销售 钣金零部件 联朋机电

产品名称	钣金零部件销售 钣金零部件 联朋机电
公司名称	南京联朋机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里产业园区聚缘路3号
联系电话	15051873093 15051873093

## 产品详情

钣金件就是薄板五金件，也就是可以通过冲压，弯曲，拉伸等手段来加工的零件，钣金零部件加工定制，一个大体的定义就是在加工过程中厚度不变的零件。相对应的是铸造件，锻压件，钣金零部件，机械加工零件等，钣金零部件销售，比如说汽车的外面的铁壳就是钣金件，不锈钢做的一些厨具也是钣金件。现代钣金工艺包括：是灯丝电源绕组、激光切割、重型加工、金属粘结、金属拉拔、等离子切割、精密焊接、辊轧成型、金属板材弯曲成型、模锻、水喷射切割、精密焊接等。

常见的钣金加工表面处理方法有以下几种：

### 1、抛光

预抛光使用硬性或较硬的抛光轮对经过磨光的不锈钢钣金加工表面进行处理的过程，它能磨削表面较粗的痕迹。精抛光使用软性对预抛光表面作进一步的加工，钣金零部件设计，除去预抛光留下的痕迹，获得光亮镜面。

### 2、丝光

丝光效果是利用装在磨抛机上的刷光轮，对不锈钢钣金加工表面进行加工得到装饰性丝纹刷光和缎面修饰效果的过程。

37.植入焊接:指用植入焊qiang将植入焊接螺钉牢固地焊接在工件上的过程。

38.焊接抛光:主要是指用磨床、锉刀等工具将工件的焊疤磨平、整平的工艺过程。

39.预处理:是指在涂装或喷粉前，用电解液对工件进行脱脂除锈，并对工件表面进行涂装和清洗的工艺过程。

40.刮削:是指用原子灰弥补工件表面缺陷,如焊接间隙或凹坑的工艺过程。

41.刮擦抛光:主要是指用平面磨床或砂布对刮擦后的工件表面进行抛光的过程。

钣金零部件销售-钣金零部件-联朋机电(查看)由南京联朋机电设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。南京联朋机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为工业制品具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!