

藕塘西门子SMART1000触摸屏维修 无锡润频

产品名称	藕塘西门子SMART1000触摸屏维修 无锡润频
公司名称	无锡润频自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇八士东方桥
联系电话	18012363826 18012363826

产品详情

防尘控制柜的设计要求

控制柜的前、后门和其他接缝处，要采用密封垫片或者密封胶进行一定的密封处理，防止粉尘进入。

控制柜底部、侧板的所有进风口、进线孔，一定要安装防尘网。阻隔絮状杂物进入。防尘网应该设计为可拆卸式，以方便清理、维护。防尘网的网格要小，能够有效阻挡细小絮状物(与一般家用防蚊蝇纱窗的网格相仿);或者根据具体情况确定合适的网格尺寸。防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密。

在经过针对性的检测后，缓充继电器、缓充驱动电路未发现异常，无奈之下笔者只好按图索骥，进一步查找缓充继电器吸合发出的。一番查找和检测后，笔者却发现该变频器主板MCU复位端（MCU48#管脚）电位明显异常——在复位过程结束后，48#脚电位应为MCU工作电压+5V，而不是实测值2.1V！由此看来此变频器未能完全复位，或者说该变频器复位不。进一步检测后，西门子SMART1000触摸屏维修价格，笔者发现MCU所用三线端复位元件IMP809已变质。

总结变频器维修的学习方法！

一台三垦IP 55KW变频器在保修期内损坏，上电无显示。打开机器盖子，仔细的观察各个部分，发现充电电阻烧坏，接触器线圈烧断而且外壳焦糊。经过追问，原来用户电源电压低，变频器常常因为欠压停机，就专门给变频器配了一个升压器。但是用户并没有注意到在夜间电压会恢复正常，结果首先烧坏接触器然后烧坏充电电阻。由于整流桥和电解电容耐压相对较高而幸免于难。更换损坏器件修复。

藕塘西门子SMART1000触摸屏维修价格-无锡润频(图)由无锡润频自动化设备有限公司提供。无锡润频自动化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！