

篮球架球场木地板 江西特冠体育 吉安市篮球架

产品名称	篮球架球场木地板 江西特冠体育 吉安市篮球架
公司名称	江西省特冠体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）
联系电话	17770606622

产品详情

江西省特冠体育设施公司是生产、销售于一体的体育器材厂商。位于江西省吉安市，交通十分便利。本厂主要产品有：篮球架，健身器材，组合滑梯，玻璃钢餐桌椅，游乐摇马，休闲椅，桌球台，乒乓球台，羽毛球柱，排球柱，网球柱，足球门，球场灯柱系列，篮球板，铁床，旗杆，球场工程系列：酸球场地面工程，硅PU球场地面工程，环氧地坪工程，球场围网工程、塑胶跑道工程，运动场地设计与施工，教育设备，防腐防水工程等，均厂价直销，全程一条龙为您服务。

面层刮痕

篮球场基础面层刮痕的主要原因有：首先，从施工队人员的技术角度上讲，不同的施工人员有不同的施工习惯，施工步骤和速度。有些师傅走扒速度太慢，造成倒在地上的料出现沙料分离现象，这样一刮起来，砂是砂，料是料，干燥后便会出现一道刮痕，这个也是同样一个酸篮球场工程，其价格却又出入的原因之一，篮球架球场翻新，施工人员的技术越好，工程质量越好，其价格相对会比较高。其次从酸篮球场地的配料角度上讲，涂料究竟要配多少石英砂和清水，特别是石英砂的目数一定要控制好，千万不要跨度太大，如从70~140目石英砂，石英砂含量过大且目数跨度过大会造成必须加更多水才能具有好的流平性，但是如果搅拌不均匀，便会出现刮痕和视觉色差。尤其在高温天气施工时，更容易出现这类问题，同时，一个技术好的施工人员会根据但是的天气等外界因素能够很好的把握到在配比上进行一点调节，使得工程质量有保障。第三从材料本身质量上来讲，如果上述两项均没有问题，如同一队施工人员施工两种不同品牌的产品时，一种有大量刮痕，一种几乎没有刮痕，那么，问题就出现在该涂料的配比上不够成熟。通过上面几点，我们可以看出，篮球场面层刮痕现象的情况主要是由两个方面决定的：一是酸材料本身的性能是否稳定；第二是篮球场施工人员的技术是否过硬。这个两个体现工程质量的重要因素也是一个酸篮球场造价不同的的重要组成部分，就行一个学徒和工程师的价值一样，生产同一件产品，但其价值和成本就已经有着很大的差异。

地址：江西省吉安市青原区105国道（301公交站/天玉镇）旁

公司主营: 硅PU球场，丙烯酸球场，环氧地坪，塑胶跑道，彩色防滑路面，PVC地板，悬浮地板，人造草皮，EPDM地面铺设，球场围网，桌球台，篮球架球场木地板，篮球架，乒乓球台，儿童组合滑梯，灯柱，网球柱，健身器材，幼儿娱乐设施等，均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

学校用的篮球架一般是什么材质的？

篮球架生产厂家，吉安市篮球架，供应学校，小区，公园广场用。一般多用方钢焊接而成，移动式凹箱、平箱，地埋式篮球架等

3.05米是篮球架高度标准吗？

标准篮球架高度一般指成人标准比赛要求，3.05米就是，那就说明达到这个数据的篮球架就是标准篮球架了

江西省特冠体育设施有限公司

地址：江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）

公司主营：承接各类地面施工（硅PU球场、丙烯酸球场，塑胶跑道、彩色防滑路面、EPDM地面，环氧地坪工程，人造草坪、PVC地板，悬浮地板）球场围网、灯光，等；主要销售篮球架、体育器材、幼儿娱乐设施等。均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

篮球架配件具体有哪些？

篮板是篮球架上不可缺少的一个重要部件，篮板和篮球架想连，而篮圈也是固定在篮板上。

1、篮板分类：篮板分为4个种类分别是：

1、钢化玻璃篮板：采用高强度钢化玻璃制成，表面要求粘贴防爆膜，四周围有铝合金边框。具有透明度高，搞冲击力强，篮球架塑胶跑道，安全性高及美观大方的特点。它的标准尺寸为，1.8长*1.05高*0.015厚（米），强度要等同或大于3厘米硬木的强度。较多应用于室内，价格较高。

篮球架球场木地板-江西特冠体育(在线咨询)-吉安市篮球架由江西省特冠体育设施有限公司提供。江西省特冠体育设施有限公司是从事“硅PU球场,环氧地坪,塑胶跑道,人造草,篮球架,健身器材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：毛经理。