

钢丝皮带灰分仪质量 华科拓普电子仪器 钢丝皮带灰分仪

产品名称	钢丝皮带灰分仪质量 华科拓普电子仪器 钢丝皮带灰分仪
公司名称	北京华科拓普电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区琉璃河镇白庄村村委会南470米
联系电话	18500695419 18500695419

产品详情

在线灰分仪的外照射概念

工作人员所受的照射，随工作的条件不同而异，有时仅有外照射或仅有内照射，或两者同时并存。针对内、外照射的不同特点而采取不同的防护措施，其目的在于防止有害的确定性效应，并限制随机性效应的发生率，使之达到被认为可以接受的水平。

外照射概念

外照射系指来自体外的电离辐射对人体的照射。外照射防护的主要目的在于既保证完满达到电离辐射源的应用目的，又使得人员受到的辐射照射保持在可以合理做到的很低水平。其次，钢丝皮带灰分仪，外照射防护有时也为了保护那些对电离辐射敏感的材料和设备免受电离辐射的损坏。

在线灰分仪操作前需要准备什么呢

- 1.操作前，必须清理仪表箱外积尘，钢丝皮带灰分仪价格，然后再进行操作。
- 2.在操作接受箱内的设备时，必须先办理停电票和备齐所需工具停掉灰分仪的电源，再进行操作。
- 3.操作现场控制柜内电器设施时，钢丝皮带灰分仪公司，一定要先停电，再操作，严禁带电操作。
- 4.操作时检测、修理时，关闭放射源的操作为:现场将放射源密封箱外的操作柄，由右侧搬向左侧到位即

可，打开时方向相反。

5.应经常监测、调整稳蜂器检测点的电位.

6.每天应查看标准测定的灰份数据，根据数据判断灰份仪工作是否正常和稳定。

在线灰分仪注意事项

1.设备如果如果长时间停止时，应关闭放射源

2.放射物质警示牌要悬挂完好，保证悬挂醒目

3.如果检测、修理型架，需要起吊时，一定要选好起吊点，人员站位要合适，保证检测、修理安全。

4.设备要保持干净，钢丝皮带灰分仪质量，不能有积煤、积水、以免影响灰分的计量。

5.距离放射性探头 2m 以内，不许进行电焊，应暂将电源关掉

钢丝皮带灰分仪质量-华科拓普电子仪器-钢丝皮带灰分仪由北京华科拓普电子仪器有限公司提供。北京华科拓普电子仪器有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京华科拓普——您可信赖的朋友，公司地址：北京市房山区琉璃河镇白庄村村委会南470米，联系人：宋经理。