

格力)科技 “西安格力空调移机电话”专业维修 加氟

产品名称	格力)科技 “西安格力空调移机电话”专业维修 加氟
公司名称	西安家电制冷维修公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市友谊路188号
联系电话	029-87882798 13991165706

产品详情

西安格力空调维修拆装安装电话029-86290798 联系电话 029-86290798

24小时]报修热线/市区24小时内上门/电话咨询服务/终身提供服务预约上门维修:报修电话 029-86290798
星级服务流程
第一步:拨打服务电话
描述电器所出的故障,以及留下您的联系方式和地址。
第二步:预约服务时间
您需要根据您的时间安排和我们的调度安排而商量出一个适当的上门服务时间我们会按照预约的上门服务时间,准时到达指定地点。
第三步:开机检查,预报费用
上门后,维修技师先检查出电器的大体故障原因,并报出维修此故障所需的费用。
第四步:认真排除故障
如果您认同服务所需费用,我们将马上为您维修机器,直到故障彻底排除。在故障排除之后,您可以开机验收并确认故障已修复。
第五步:填写正规保修单
为了解决您的后顾之忧,我们会对所提供的服务留下凭证,上面注明了故障原因、维修结果、维修费用、保修时间,以及我们公司的服务电话。
1、装机、试机
拆迁过的空调器安装比新安装的空调器技术点要求高。这是因为在拆迁过程中铜管的喇叭口可能变形或损伤,有的管口已产生裂缝;管路几经弯曲有可能弯瘪;低压气体截止阀、低压液体截止阀内部阻气橡胶圈可能损坏。另外,制冷系统制冷剂泄漏后过滤器内的分子筛吸水能力也会降低。拆机安装时,确定安装位置、打过墙孔、固定室内外机组和新安装的空调器步骤顺序相同。不同的是在连接管路前要把旧管捋平直,刨开弯折处的保温套,查看管子是否有弯瘪现象。若瘪的不严重,可用胀管器撑起。弯瘪严重的,必须用割刀切去弯瘪处,再用银焊焊接好,否则会出现二次截流故障。确定管路良好后,检查喇叭口是否有裂纹,有裂纹必须重新做喇叭口,制作出的喇叭口圆正、平滑、无裂纹。制作喇叭口应注意的是:夹具必须牢牢夹住铜管,否则胀口时,铜管容易后移,造成喇叭口高度不够,偏斜或倒角等缺陷,上到螺丝奶头上容易漏气。喇叭口制作工序完成后,再检查控制线是否有短路、断路现象,若有用快热烙铁焊接好并绝缘。确定管路、控制线、出水管良好后,把它仍合并在一起进行绑扎。二层以上楼房须提前绑扎管路,一层及平房可安装完成后再绑扎管路。绑扎时,应从室外出管的10cm处开始,这样压边法雨水不容易进入保温套。管路包扎良好后,在出墙喇叭口端应绑扎一个塑料袋,以免脏物进入制冷系统,使制冷系统堵塞。