

无锡三菱倍福电源故障维修

产品名称	无锡三菱倍福电源故障维修
公司名称	无锡市菱光自动化设备维修服务有限公司
价格	399.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区上马墩路18号A幢808室-15（注册地址）
联系电话	0510-18262250876 18262250876

产品详情

由于用户经常会有PLC电源故障的疑问，现在无锡菱光维修部为大家提供一些常见的解决办法。

一般PLC故障可能是因为环境湿度大，温度高，同时伴有金属粉尘，或者措施没有做好这些原因造成电源板损坏。

先检查,将PLC接通电源，POWER灯不亮，无电压输出。然后关掉电源，将机器外壳打开，把电源板取出

1. 故障现象：电源输入端L,N间短路或电阻值较小

原因：电路板元件击穿，I/O板与电源板插接口纯在短路

PLC内部进入导电物

方法：打开机器检测并修复

2. 故障现象：运行指示灯RUN不亮

原因：运行开关SW1损坏

方法：更换运行开关

3. 故障现象：DC24V端子无输出

原因：开关变压器24V线圈坏

方法：更换开关变压器，

