

# 江门市广告牌钢结构质量检测单位

产品名称	江门市广告牌钢结构质量检测单位
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司推广部
价格	.00/平方米
规格参数	每日新闻:广告牌钢结构质量检测
公司地址	深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗段）6283号三栋厂房101
联系电话	0755-29650875 13632825466

## 产品详情

江门市广告牌钢结构质量检测单位：为广告牌安全保驾护航随着城市的不断发展，户外广告牌在城市中越来越普遍，成为街头巷尾的一道亮丽风景。而广告牌的安全性及稳定性，则成为广告牌行业必须重视的问题。江门市广告牌钢结构质量检测单位，是一家专业从事户外广告牌钢结构质量检测、户外广告牌检测鉴定、广告牌安全评估鉴定等服务的机构。该机构汇集了一批\*\*\*\*、经验丰富的专业人才，拥有\*\*的检测设备和设施，可进行从广告牌钢结构的原材料到\*终产品的全过程质量监测和评估。在每一次广告牌钢结构质量检测中，该机构坚持严谨的操作流程和标准化的测试方法，确保每一个结果的可靠性和准确性。同时，该机构还注重技术创新和设备更新，保持着技术领先和服务水平的优势。江门市广告牌钢结构质量检测单位的主要服务内容包括：钢结构安全评估鉴定、广告牌检测鉴定、钢结构检测、广告牌施工质量监督、合格证发放等。作为广告牌行业的重要力量，江门市广告牌钢结构质量检测单位始终致力于提高广告牌行业的技术水平和服务质量。在未来，他们将继续发挥优势，秉持着客户至上、诚信服务的理念，为广大客户提供更加专业、优质、全面的服务。广告牌钢结构质量检测，从根本上保障了广告牌的安全性和稳定性，更为广告牌的健康发展提供了坚实的保障。江门市广告牌钢结构质量检测单位，将继续为广告牌行业的发展贡献他们的力量。

广告牌安全检测鉴定实例：

### 1、工程概况

某城市楼顶名胜工程由33个广告牌组成，该工程建成于2004年4月，该系列广告牌主要采用钢结构骨架及撑杆、支撑锚固在屋顶混凝土墩上，安装使用至今近十年。由于该工程钢架普遍出现锈蚀情况，部分钢架荷载情况不明，部分广告牌所处的屋顶出现了明显的裂缝，楼顶结构和灯饰广告均存在一定的安全隐患。为了解广告牌的结构安全情况，需对楼顶名胜工程的广告牌进行结构安全性检测鉴定。

### 2 现场检查检测结果

#### 2.1 现场调查

根据现场检查结果，通过将委托方所提供的图纸与结构的实际布置情况进行核对，发现部分广告牌的结构布置情况与图纸不符。

## 2.2 连接情况检查

现场对广告牌柱脚连接情况进行检查，连接角钢锈蚀面积超过构件表面积的90%，构件表面出现麻坑和块状锈蚀，部分柱脚与楼顶的连接方式如图2，现场个别广告牌柱脚混凝土破损后的状况表明，该批广告牌中存在采用膨胀螺栓与屋顶连接的情况，同时存在将主体结构与螺母焊接的连接现象。

## 2.3 钢结构材料强度检测

现场采用表面硬度法对钢材强度进行检测，检测结果表明所抽检钢材强度满足规范要求。

## 2.4 钢构件截面尺寸检测

现场采用钢尺和游标卡尺对各构件截面尺寸进行检测，结果表明部分构件截面尺寸不满足设计要求。参照CECS148:2003《户外广告设施钢结构技术规程》中关于广告牌截面尺寸的规定，暴露在室外环境中的焊接广告牌结构中的角钢不宜小于  $45 \times 4$  或  $56 \times 36 \times 4$ 。考虑到钢材锈蚀和测量误差等因素，现场检测到的角钢截面尺寸主要有两种规格，即  $50 \times 5$  和  $40 \times 5$ 。对于实测规格小于  $40 \times 5$  的角钢建议更换或进行加固处理。