

温州市西门子S7-300模块代理商

产品名称	温州市西门子S7-300模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

温州市西门子S7-300模块代理商温州市西门子S7-300模块代理商温州市西门子S7-300模块代理商温州市西门子S7-300模块代理商

对 10kV 变（配）电所的接地有哪些要求？

答：变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳，配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求：

室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm² 的扁钢相连接做接地干线，然后引出户外，与户外接地装置连接；

接地体应距离变（配）电所墙壁三米以外，接地体长度为 2.5 米，两根接地体间距离以5米为宜；

接地网形式以闭合环路式为好，如接地电阻不能满足要求时，可以附加外引式接地体；

整个接地网的接地电阻不应大于4欧。

2、怎样连接不同截面，不同金属的电缆芯线？

答：连接不同金属，不同截面的电缆时，应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接，应选用与缆芯导体相同的金属材料，按照相接的两极芯线截面加工专用连接管，然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时，如铜和铝相连接，由于两种金属标准电极位相差较大（铜为 + 0.345 伏，铝为 -1.67 伏）会产生接触电势差。当有电解质存在时，将形成以铝为负极，铜为正极的原电池，使铝产生电化腐蚀，从而增大接触电阻，所以连接两种不同金属电缆时，除应满足接触电阻要求外，还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。

3、防爆电气设备竣工验收时，应详细验收什么项目？

答：防爆电气设备竣工验收时，必须注重以下几点：

验明“防爆合格证号”；

防爆电气设备应在类型、组别、纸别，符合设计；

防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固，且固定螺栓和防松装置应齐全；

防爆充油电气设备，油箱等不应渗漏油，油面高度符合要求；

电气设备多余的进线口，应按规定作好密封；

电气线路的密封装置的安装应符合规定；

安全火花型电气设备的配线工程，其线路走向标高应符合设计，线路应有天兰色标志；

电气装置的接地或接零，应符合规定，防静电接地，应符合设计要求。

4、成套手车柜的安装应符合什么规定？

答：应该符合以下规定：

手车推拉灵活轻便，无卡阻碰撞现象；

动静触头中心一致，接触紧密，手在推入工作位置，符合产品要求；

二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠；

机械闭锁装置应动作准确可靠；

柜内照明齐全；

安全隔板开关灵活，随手车柜的进出而相应动作；

柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并牢牢固定；

手车与柜体间的接地触头，应接触紧密，手车推入柜内时，其接地触头应比主触头早接通，拉出时相反。

品牌	产品名称	规格型号
SIEMENS	电源	6ES7307-1BA01-0AA0
SIEMENS	电源	6ES7307-1KA02-0AA0
SIEMENS	模块	6ES7317-2AK14-0AB0
SIEMENS	模块	6ES7334-0KE00-0AB0
SIEMENS	模块	6ES7360-3AA01-0AA0
SIEMENS	模块	6ES7368-3BB01-0AA0
SIEMENS	电源	6EP1334-2BA20
SIEMENS	模块	6ES7131-6BH01-0BA0

SIEMENS	模块	6ES7193-6BP20-0DA0
SIEMENS	接头	6GK1901-1BB10-2AA0
SIEMENS	接头	6GK1901-1BB20-2AA0
SIEMENS	内存卡	6ES7952-1AK00-0AA0
SIEMENS	操作面板	6SE6400-0BP00-0AA1
SIEMENS	模块	6ES7421-1FH00-0AA0
SIEMENS	模块	6ES7422-1BL00-0AA0
SIEMENS	触摸屏	6AV6648-0CC11-3AX0

5、配电盘（柜）安装前的准备工作？

答：配电盘（柜）安装前应该做如下准备工作：

配电盘的安装应在室内粉刷完毕，基础达到要求强度，清扫干净后进行；

配电盘在安装前应进行检查验收，查核配电盘的型号，盘内的电器元件是否符合要求，有无机械损伤；

基础型钢应配合土建下好埋件，基础型钢顶面应高出地平面 1020mm，同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的 1/1000 大水平误差不应超过 5mm，小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。

6、怎样修理异步电动机转轴的一般故障？

答：修理异步电动机转轴故障应注意：

转弯曲：将转子取出并根据具体情况加以校正；

轴的铁芯档磨损：则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽，再放入两个弧形键并与轴焊在一起；

轴颈磨损：一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重，也可在轴颈处用电焊堆积一层，再用车床加工至要求尺寸；

轴裂纹：较严重应更换处理。

温州市西门子S7-300模块代理商

温州市西门子S7-300模块代理商