

8寸汽油动力水泵 SW8CQY 流量大 扬程高

产品名称	8寸汽油动力水泵 SW8CQY 流量大 扬程高
公司名称	泽腾电力有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:美国瑟维尔机械 型号:SW8CQY 产地:上海
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F39区1912室
联系电话	17634493069 17634493069

产品详情

无法启动

首先应检查电源供电情况：接头连接是否牢靠；[开关](#)接触是否紧密；[保险丝](#)是否熔断；三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相，应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障，常见的原因有：填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞；泵轴、轴承、减漏环锈住；泵轴严重弯曲等。排除方法：放松填料，疏通引水槽；拆开泵体清除杂物、除锈；拆下泵轴校正或更换新的泵轴。

水泵发热

原因：轴承损坏；滚动轴承或托架盖间隙过小；泵轴弯曲或两轴不同心；胶带太紧；缺油或油质不好；叶轮上的平衡孔堵塞，叶轮失去平衡，增大了向一边的推力。排除方法：更换轴承；拆除后盖，在托架与轴承座之间加装垫片；调查泵轴或调整两轴的[同心度](#)；适当调松胶带紧度；加注干净的黄油，黄油占轴承内空隙的60%左右；清除平衡孔内的堵塞物。

原因是泵体内有空气或进水管积气

，或是底阀关闭不严灌引水不满、[真空泵](#)填料严重漏气，[闸阀](#)或[拍门](#)

关闭不严。排除方法：先把水压上来，再将泵体注满水，然后开机。同时检查逆止阀是否严密，管路、

接头有无漏气现象，如发现漏气，拆卸后在接头处涂上[润滑油](#)

或调合漆，并拧紧螺丝。检查水泵轴的油封环，如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气。可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重，可在漏气或漏水的地方涂抹[水泥](#)，或涂用[沥青油](#)

拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水，则可用扳手拧紧螺帽，如漏水严重则必须重新拆装，更换有裂纹的管子；降低扬程，将水泵的管口压入水下0.5m。