

安川机械手故障导致轨迹偏差维修，故障排查方法

产品名称	安川机械手故障导致轨迹偏差维修，故障排查方法
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:安川 型号:MH\ES\GP 类型:减速机、维修
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号联东U谷黄埔科技总港A2栋9层
联系电话	13922175676 13922175676

产品详情

安川机械手故障导致轨迹偏差维修，故障排查方法

轨迹偏差导致的原因

- 1.机器人机械故障（可通过现场情况判断）
- 2.底座安装不稳
- 3.外部工装位置偏差
- 4.工件不一致
- 5.焊枪等工具安装不稳等原因

请添加孙小姐 微信 咨询安川搬运机器人保养、安川搬运机器人维修、机械手漏油、抖动、异响等故障维修保养，有配件可上门更换。

安川机械手维修、安川机械手故障、机械手轨迹偏差、机器人故障维修

电气故障主要是指电机电流不稳造成电机输出力矩不稳定，导致抖动(可做电流电压检测辅助判断)

电机电流不稳主要原因如下：

电机故障

放大器故障

连接电缆故障