

水磨抛光机 鼎砂机械生产厂家 水磨抛光机

产品名称	水磨抛光机 鼎砂机械生产厂家 水磨抛光机
公司名称	金华市鼎砂机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1号楼二层三层
联系电话	18868488911 18868488911

产品详情

砂光机是现代木材加工工业广泛应用的设备之一，它用于各种人造板及木制品等零件的精加工。水磨抛光机

下面就由金属砂光机厂家鼎砂机械为大家讲解关注砂辊电机电流

在宽带砂光机正常运转后，随时注意触摸屏上砂辊电机电流大小，一般要求其电流小于其额定电流的80%，防止因机器过载而出现变频器跳断或砂带不堪负荷而崩裂或断裂等现象。当砂辊电机电流过载时，宽带砂光机送进速度会自动减速，直到电流达到正常范围内为止。

砂光机是现代木材加工工业广泛应用的设备之一，水磨抛光机价格，它用于各种人造板及木制品等零件的精加工。水磨抛光机

下面就由金属砂光机厂家鼎砂机械为大家讲解带式砂光机：带式砂光机是将无端砂带张紧在两个或两个以上的带轮上，带轮的旋转使砂带产生切削运动，实现对零件的加工。按照结构形式，水磨抛光机厂家，可分为上式和卧式、单砂带和多砂带、手工进给和机械进给。砂带宽度在400mm以内为普通带式砂光机。600mm以上为宽带砂光机。

砂光机是现代木材加工工业广泛应用的设备之一，水磨抛光机，它用于各种人造板及木制品等零件的精加工。水磨抛光机

下面就由金属砂光机厂家鼎砂机械为大家讲解砂光机常见的故障和解决方法

1、在砂光机机器不能启动运转的时候：

a、电源缺相---检查修复电源线路。

- b、断路器跳闸---检查跳闸原因，认定无误后按上开关。
 - c、砂带或粉尘遮住保护光电头---移开砂带，平面水磨抛光机，清理光电头上的粉尘。
 - d、保护线路光电头损坏---更换光电头。
 - e、工作台上安全保护开关卡死损坏---修复更换此开关。水磨抛光机
 - f、电器损坏或线头松动---检查拧紧、修复更换原器件。
- 2、在砂光机机器突然停止的时候：
- a、砂带控制限位保护故障或动作---检查修复调整砂带控制系统，旋转控制旋钮复位后重新启动机器。
 - b、机内粉尘过大---改善吸尘效果使机内粉尘减少。
 - c、砂削量过大---适当减少砂削量
 - d、砂带品质太差---更换砂带
 - e、气源压力不稳定---改善气源压力
- 3、砂带走带失常扭曲破损的时候：
- a、砂带左右位移行程过大、过小或位置不中心---调整光电开关位置，使砂带运行在中心线上，左右位移距离10-20mm。
 - b、砂带左右移动速度不均匀---调整手轮使砂带移动均匀。水磨抛光机
 - c、砂光辊与张紧辊磨损严重---更换修复砂光辊与张紧辊。
 - d、砂削量过大或砂带太差---减小砂削量，更换质量好的砂带

水磨抛光机-鼎砂机械生产厂家-水磨抛光机价格由金华市鼎砂机械有限公司提供。金华市鼎砂机械有限公司在磨光、砂光及抛光类这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鼎砂机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：方经理。