

aa大河XK850A加工中心XYZ轴导轨钢板防护罩

产品名称	aa大河XK850A加工中心XYZ轴导轨钢板防护罩
公司名称	沧州速瑞机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:速瑞机械 型号:VMC850 工期:现货
公司地址	盐山县常庄乡小王村（注册地址）
联系电话	13832738617

产品详情

速瑞机械是一家生产数控加工中心的制造商，其旗下拥有大河XK850A加工中心。为保护加工中心的XYZ轴导轨，速瑞机械推出了大河XK850A加工中心XYZ轴导轨钢板防护罩。

钢板防护罩主要由大河XK850钢制护板和导轨护罩组成，能够有效地防止导轨受到外界冲击和污染，保证加工中心的稳定性和加工质量。

大河XK850钢制护板是速瑞机械生产的高品质钢板，材质坚固耐用，寿命长。其为大河XK850A加工中心定制生产，精度高，安装方便。

导轨护罩主要由软性材料和硬性骨架组成，软性材料表面为耐磨橡胶，具有耐油、耐腐蚀和耐摩擦的特性。硬性骨架采用铝合金材质，轻便且结实耐用。护罩内部填充有高密度泡沫，具有缓冲减震的作用，能够有效地减少碰撞带来的损伤。

大河XK850A加工中心XYZ轴导轨钢板防护罩是速瑞机械根据市场需求而推出的，型号为VMC850，工期为现货。该防护罩具有可靠性高、使用寿命长、维护方便等优点，能够为加工中心提供全面的保护和支

此台设备钢板式机床导轨防护罩能够清晰的看到其钢板的深深划痕及凹陷不平之处,实属年久失修未曾保养的后果,当然也和日常工作人员的意识有关,比如机床导轨防护罩的钢板上放着一些工具及工件,这是经常会出现的问题,由此造成以上后果.

再者,此套钢板式机床导轨防护罩的胶条有一节已经脱落断裂,我们可从此图上清晰可见,造成胶条脱落断裂的原因有,日常对机床导轨防护罩的保养问题欠缺,若时常进行表面杂物灰尘清理,不会让胶条干燥阻力加大.同时也可进行密封条边角注油,增强其润滑效果.另外,让教条断裂的主要原因还是机床导轨防护罩表面钢板的凹陷不平,由于防护罩是跟随工作台滑动的,每节都是可以伸缩运行的,在这种情况下板材的不平整直接影响了附件盖板及胶条的部分磨损.因此断裂的情况是必然的

