

成都龙泉驿区防火门检测样品公司

产品名称	成都龙泉驿区防火门检测样品公司
公司名称	西卡消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测报告:中国认可国际互认 服务:全程一对一 价格:面议
公司地址	成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号2幢8楼1号
联系电话	13808050677 13808050677

产品详情

成都龙泉驿区防火门检测样品公司 - 代办消防产品检测报告、代办防火检测、代办防火门检测 在防火安全方面，防火门的安装是一项非常重要的环节。因此，为了确保防火门的有效性，我们需要对其进行检测。成都龙泉驿区防火门检测样品公司可以为您代办消防产品检测报告、代办防火检测和代办防火门检测，以确保您的防火门可以有效防止火灾发生。我们的服务特点是“全程一对一”，即我们会派遣专业技术人员亲自上门为您进行检测。我们的品牌是西卡消防，我们注重质量和服务，以确保客户得到超越期望的服务体验。我们的服务是中国认可国际互认的，确保您的防火门符合国际安全标准。我们还提供包税和不包税的两种服务，以满足不同客户的需求。我们的检测报告均通过CMA/CNAS/CAL认证，确保客户的防火门符合国家标准。我们的价格是面议的，我们的服务可以根据客户的特定需求来进行调整。在检测防火门之前，需要准备一些材料，例如防火门的手动关闭装置、密封框架、门窗结构等。在进行防火门检测时，我们主要检查防火门的各项参数，例如防火时间、防火隔热性能、防烟密封性能等。在验收时，我们需要注意合格判定标准，例如验收单位、检测时间、检测结论等。防火门的合格标准主要为国家标准和行业标准，我们会以客户的需求为标准进行检测和验收。总之，如何预防火灾、如何有效保障人身安全是我们专门研究的一个领域，我们提供代办消防产品检测报告、代办防火检测和代办防火门检测服务，以帮助客户确保防火门的有效性和实用性，从而保障客户家庭和单位人员的生命安全。

1. 土建防火封堵不到位

- 1) 所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵；
- 2) 所有电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵；
- 3) 穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵；
- 4) 所有通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵；

- 5) 土建预留洞口后开孔未封堵；
- 6) 土建风道未封堵；
- 7) 玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实；
- 8) 防火墙未到顶；
- 9) 防火分区未形成。

2. 土建防火门

- 1) 防火门安装反向，未开向疏散方向；
- 2) 封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞；
- 3) 防火门检测报告与实体不符，防火门身份标示未张贴；
- 4) 闭门器、顺序器未安装；
- 5) 应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置；
- 6) 未按设计要求安装防火门。