

# 罗欧建筑欢迎咨询 淮安清水混凝土修复

产品名称	罗欧建筑欢迎咨询 淮安清水混凝土修复
公司名称	河南罗欧建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	柘城县学苑路上海公馆二期门面12栋103
联系电话	13798559494 13798559494

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南罗欧建筑工程有限公司

混凝土表面缺陷主要表现在以下几点1. 麻面结构表面密布小凹坑。主要原因为模板表面不光、模板湿润不够、混凝土表面水分被吸走或模板涂隔离剂不匀、混凝土表面水泥被粘掉等。2. 蜂窝结构表面呈现蜂窝状的窟窿。主要原因为混凝土分层下料和振捣不认真、水泥砂浆分布不均匀，模板接缝不严密、水泥浆流失，混凝土入模时投料方法不当、石子和砂浆分离或混凝土坍落度过小、分布不均匀等。

模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净，拆模时混凝土表面被粘坏；模板未浇水湿润或湿润不够，构件表面混凝土的水分被吸去，使混凝土失水过多出现麻面；摸板拼缝不严，局部漏浆；模板隔离剂涂刷不匀，或局部漏刷或失效。混凝土表面与模板粘结造成麻面；混凝土振捣不实，气泡未排出，停在模板表面形成麻点。针对以上问题可以使用清水混凝土修复价格工艺无痕修复，达到清水混凝土自然庄重的效果，方便交工。

单个水气泡：用小钢钻掏孔，清除孔周乳皮和孔内杂物及松散砼，大于5mm直径的用环氧砂浆或丙乳砂浆填补，小于5mm直径的用环氧胶泥填补。蜂窝、露筋处理：缺陷凿除处理：将缺陷部位松散砼凿除，直至密实砼，四周凿成垂直状，机场清水混凝土修复价格，并凿成方型或圆形，隧道清水混凝土修复价格，严禁形成锅底形，有锐角的部位应凿除。凿挖时应避免造成周边砼表面脱皮，凿挖的深度视缺陷架空的深度而定，淮安清水混凝土修复价格，原则上不小于3cm，凿挖时如钢筋出露，凿至钢筋底面以下不小于5cm。修补材料：6cm以内深度的缺陷，采用分层垂填丙乳砂浆或环氧砂浆修补，深度大于6cm的蜂窝露筋缺陷，用一级配砼修补。

罗欧建筑欢迎咨询-淮安清水混凝土修复价格由河南罗欧建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南罗欧建筑工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事混凝土修补，混凝土修复，清水混凝土保护的厂家，欢迎来电咨询。