

很有可能的主要原因如下所示：

探寻起点开关速度太快，能够减少“靠近速率”和“参照速率”，如下图1所显示。

图1 速率设定

起点电源开关合理时间太长短，能设DI点过滤时长，比如图1 起点电源开关是I0.4，即在“机器设备主视图”中减少I0.4的过滤时长，默认设置前提下DI的过滤时间6.4millisec，客户依据DI点有效期限选择适合自己的过滤时长。如下图2所显示。

图2 过滤时长xiangbaijiao