

飞轮齿圈飞轮齿圈厂家批发生产飞轮齿圈飞轮总成

产品名称	飞轮齿圈飞轮齿圈厂家批发生产飞轮齿圈飞轮总成
公司名称	青岛帝成汽车配件有限公司
价格	30.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区瑞金路19-25号
联系电话	86-053287971958 13969875883

产品详情

联系人：王经理 联系电话：15865528566 网址：www.qdchiquan.com 齿圈质量的好坏对发动机影响
起动机启动时驱动齿轮与发动机飞轮齿圈发出撞击的空转声，其原因有二：

一、飞轮齿圈的啮合切入面变形 由于多缸发动机熄火时往往停转在压缩力最大的那个缸，使得每次启动时飞轮齿圈受撞击的部位大致相同，久之便使该处齿圈切入面变形。遇此情况，可将飞轮齿圈转一个角度或前、后翻转后重新装入，在正常情况下，如果一次不能启动，则必须等齿轮退回到原来静止的位置后，方可作第二次的启动。 二、起动机驱动齿轮与飞轮齿圈的间隙太大

（齿轮与齿圈的轴向距离应该保持2.5-5毫米）。这样，当主电路接通后，起动机齿轮与飞轮齿圈尚未啮合即已高速旋转，两者接触时自然会因撞击而发出响声，且两者无法啮合，发动机也就不能启动。遇此故障，可采取将起动机电磁开关的静、动触点间隙调大；在电磁开关与起动机后壳间加垫；消除起动机拨叉中部支承销的多余间隙；更换拨叉上磨损变小的滑块或滑轮；往飞轮上装入齿圈时，勿将齿圈压到飞轮底部，留2-3毫米间隙或选用加厚齿圈等方法，予以排除。另外，目前市场上销售的起动机驱动齿轮，有的总体长度不符合标准，也有些不正规厂生产的飞轮及齿圈高度不符合标准，都容易造成这种现象，购买时要格外注意不要贪图便宜而造成更大的损失。