

广西汽车大灯专修厂家，各车型大灯灯面发黄 灯面裂痕 镜面破裂 灯脚断裂，可全国寄送维修

产品名称	广西汽车大灯专修厂家，各车型大灯灯面发黄 灯面裂痕 镜面破裂 灯脚断裂，可全国寄送维修
公司名称	广西新西武联合再生资源有限公司
价格	.00/件
规格参数	宝马mini:大灯
公司地址	南宁市江南区钦州路华辰云谷新西武低碳修复科技中心
联系电话	19336018501 19336018501

产品详情

广西新西武联合再生资源有限公司一直致力于汽车低碳修复技术研发，积极引进国际多项高科技汽车修复技术和产品，填补了国内低碳修复领域的空白，使国内汽车低碳修复领域有了新的突破。公司于1996年开创国内汽车配件低碳修复行业，如今业务已覆盖全国各地，为各地区提供汽车低碳修复服务。现今我们将汽车低碳修复技术与深圳地区优良的管理理念相结合，打造全新的新西武汽车低碳修复服务模式。公司广纳人才，组建高效的营销策划推广团队，导入品牌管理机制。凭借多年来的市场积淀，我们在国内行业中树立了优良模范形象，赢得各大保险公司、4S店、汽车维修、汽车美容等企业的信赖与支持，并保持着长期的合作关系。

说起大灯修复就不得不说到现在大灯的制造工艺。现在车灯形状都配合整车造型，形状各异，同一品牌同款车型的下一年换代车型，灯外观形状都会有很大变化。外形复杂，以及现代汽车轻量化的趋势，这种复杂灯形状很难用玻璃制作出来。为了满足汽车实际场景中的应用需求。采用聚碳酸酯（PC又叫工程塑料）一体注塑工艺生产的汽车大灯开始应运而生。聚碳酸酯具有。强度高，韧性大，抗紫外线透光性好、耐热耐寒等特点。但是同时又有着致命的缺点，即硬度小很容易被刮花。轻轻用指甲都能在表面留下痕迹。同时不耐强酸、强碱、弱酸、中油性。为了规避这个问题，汽车大灯在原厂出厂的时候会喷涂一层硬化漆，以保护车灯镜面。随着汽车使用时间的增加，车灯表面镀层也会逐渐脱落。也就是我们看到的很多老款车型使用年限久了以后车灯不清晰，模糊，龟裂，原因。而大灯修复原理就是修复大灯涂层，使之恢复原厂镀膜，从而达到还原大灯亮度和透明度。

修复大灯的必要性是显而易见的。如果您的爱车大灯出现发黄、灯面裂痕、镜面破裂、灯脚断裂等问题，提供专业的大灯翻新服务，让您的爱车大灯焕然一新，让您的爱车焕然一新，让您的爱车焕然一新。