

滚动轴承的失效分析，2205焊接工艺评定

产品名称	滚动轴承的失效分析，2205焊接工艺评定
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

滚动轴承的失效分析，2205焊接工艺评定

图2和图3分别为图1中A侧表面和B侧表面的宏观形貌，可见腐蚀集中在靠近护栏两侧面的边缘位置，呈条带状分布，宽约5mm；侧面中间部位未见腐蚀痕迹。肉眼下，腐蚀区域中心位置呈黑色，腐蚀区域外围为黄(红)褐色。

化学成分分析

在失效护栏侧面(带凹槽)和平直表面上分别截取试样，经清洗、干燥、打磨后，采用台式直读光谱仪进行化学成分分析，结果见表1。

表1 失效护栏的化学成分(质量分数)

%

可见护栏的化学成分均符合GB/T 20878—2007不锈钢和耐热钢牌号及化学成分对316不锈钢的成分要求。