

油漆腐蚀失效分析实验，铜片腐蚀试验中心

产品名称	油漆腐蚀失效分析实验，铜片腐蚀试验中心
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

油漆腐蚀失效分析实验，铜片腐蚀试验中心

1、Abrasion擦伤(机械损伤)

摩擦、刮擦、划伤、凿伤或磨伤等机械损伤

可能的原因：

去除涂层表面的一部分，或在严重的情况下，通过与另一个物体接触来暴露基质，例如用于起重、货物、挡泥板或船舶的接地的金属链。

预防措施：

使用基于特殊树脂和颜料的耐机械损伤的涂料。但在某些情况下，使用耐机械损伤的涂料的效果仍然有限。

2、Adhesion Failure附着失效

涂层与基材间或涂层之间丧失附着力

可能的原因：

表面污染或冷凝。涂层系统之间的不相容。或超过“长复涂间隔时间”。

预防措施：

确保表面清洁、干燥、不受任何污染，并确保表面经过适当的处理。使用正确的涂料体系，并遵循建议的覆涂间隔时间。

