

三菱数控系统报警文件错误不启动，主板故障维修找明川南阳一站式服务中心

产品名称	三菱数控系统报警文件错误不启动，主板故障维修找明川南阳一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

表明名称含义

16 正负极位置检测不正确 检测到正负极位置检测用数据信号U, V, W相上面有不正确。

17 A/D 转化器不正确

在控制器开关电源打开后所进行的自查中检测到电源检测使用的A/D

转化器上面有不正确。

A/D 转化器变化标值不正确。

18

电动机侧探测器 ·

原始通讯不正确

当主机电源接入时**位置数据不能用串行数据正常的推送。

与探测器间的原始通讯不能进行。

1A

机械设备侧探测器 ·

原始通讯不正确

机械设备端伺服电机应用OHA25K-ET的系统内，与探测器间的初始通讯不能进行。

1B 机械设备侧探测器 ·

CPU 不正确1

在和机械设备端相连的快速串行通信测试中，EEPROM中存放的信息发生不正确。

1C 机械设备侧探测器 ·

EEPROM/LED 不正确

在和机械设备端相连的快速串行通信测试中，检测到LED 欠佳。

1D 机械设备侧探测器 ·

数据不一致

在和机械设备端相连的快速串行通信测试中，在旋转一圈位置内发觉了不正确。

1E

机械设备侧探测器 ·

内存错误

在和机械设备端相连的快速串行通信测试中，内放置探测器里的超温保护器有姿势。

1F

机械设备侧探测器 ·

通讯不正确

在和机械设备端相连的快速串行通信测试中，与探测器间的通讯半途暂停了。

20

电动机侧探测器 ·

信号不好1

检测到了电动机侧探测器的ABZ 或UVW 相有不正确。

21 机械设备侧探测器 ·

信号不好2

闭回路系统软件ABZ 相内检测出不正确。

22 LSI 不正确 LSI 实际操作不正确

24 U.V.W对地短路 检测出电源电缆线对地短路。（只能在提前准备结束状态检测到）

25 **位置内容丢失 在探测器里的**位置数据信息产生遗失。（**位置探测器内部结构的备份数据用工作电压降低。**位置不可以赔偿）。

26 没有使用轴不正确 在轴挑选转换开关设为F 的轴上出现了电源芯片错误。

（仅仅在二轴控制器才能产生报案）

27 机械设备侧探测器 ·

CPU 不正确2

机械设备侧肯定位置检测使用的光栅尺里的CPU 不可以正常运转。

28 机械设备侧探测器 · 超速行驶

在NC 开关电源打开后，检测到**位置光栅尺速度为45mm