

施耐德LXM32伺服驱动器故障代码2300|维修施耐德驱动器故障代码5200

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 施耐德LXM32伺服驱动器故障代码2300 维修施耐德驱动器故障代码5200 |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司 |
| 价格 | 300.00/台 |
| 规格参数 | 用途:伺服工控系统 品牌:施耐德 Schneider 系列:LXM32MD30N4 |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报) |
| 联系电话 | 13169959558 13169959558 |

产品详情

施耐德LXM32伺服驱动器故障代码2300|维修施耐德驱动器故障代码5200

使用的是LXM32系列的伺服，给设备上电后，面板显示5200故障代码，如何解决？

问题描述：

使用的是LXM32系列的伺服，给设备上电后，面板显示5200故障代码，如何解决？

所属产品线：

Lexium 32

解决方法：

故障代码5200表示驱动器未检测到电机集成的编码器；

1. 请检查编码器电缆是否正确连接或连接是否良好；

2. 编码器电缆本身损坏，更换电缆；
3. 电机中集成的编码器本身故障，更换电机测试；

报警代码 1

(1)含义逆变器：内部冷却风扇停止

(2)原因及排除方法

(a) 检查风扇内是否有异物。

(b) 检查风扇连接器是否正确连接。

(c) 更换风扇。

(d) 更换 SVM。