

800千瓦出租发电车公司 慧麟租车 忠县800千瓦出租发电车

产品名称	800千瓦出租发电车公司 慧麟租车 忠县800千瓦出租发电车
公司名称	山东慧麟机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	各地区设有分公司就近发货
联系电话	15066678886 15066678886

产品详情

柴油发电机不能起动的的原因体现在哪些方面呢？

关于这个问题发电车出租小编带您详细的了解一下。

(1)、环境温度太低。在气温低的情况下，应做好柴油机的预热工作，否则不易起动。(2)、起动转速低。对于手摇起动的柴油机来说，800千瓦出租发电车公司，应逐渐加大转速，然后将减压手柄扳到非减压位置，使气缸内有正常的压缩。如果减压机构调整不当或是气门顶住了活塞，往往会感到摇车很费力。其特点是曲轴转到某一部位就转不动了，但能退回来。此时，除了检查减压机构外，还应查看正时齿轮啮合关系是否错了。而对于使用发电机出租电起动机柴油机的柴油机，如果起动转速极其缓慢，大多系起动机无力，并不说明柴油机本身有故障。应对电器线路方面进行详细检查，判断蓄电池是否充足电，各导线连接是否紧固及起动机工作是否正常租柴油发电机。

发电机不发电原因：

发电机铁芯剩磁消失或太弱

新装机组受长途运输颠振或发电机放置太久，发电机铁芯剩磁消失或剩磁感弱，造成发电机剩磁电压消失或小于正常的剩磁电压值，即剩磁线电压小于10V，剩磁相电压小于6V。由于同步发电机定、转

子及交流励磁机的定、转子铁芯通常采用1~1.5mm厚的硅钢片冲制叠成励磁后受到振动，剩磁就容易消失或减弱，直接导致在正常运转产生不了电流导致不发电。

励磁回路接线错误

检修发电机组时，工作不慎把励磁绕组的极性接反，通电后使励磁绕组电生的磁场与剩磁方向相反而抵消，造成剩磁消失。此外，在检修时，测量励磁绕组的直流电阻或试验自动电压调节器AVR对励

磁绕组通直流电流时，没有注意其极性，也会造成铁芯剩磁消失，这类情况输出出厂时操作失误导致，可直接联系厂家维修即可。

励磁回路电路不通

发电机组励磁回路中电气接触不良或各电气元件接线头松脱，引线断线，造成电路中断，发电机励磁绕组无励磁电流。

旋转整流器直流侧的电路中断由于旋转整流器直流侧的电路中断，因此，交流励磁机经旋转整流器整流后，给励磁绕组提供的励磁电流不能送入励磁绕组，造成交流同步发电机不能发电。

交流励磁机故障无输出电压交流励磁机故障发不出电压，使交流同步发电机的励磁绕组无励磁电流。

发电机励磁绕组断线或接地，造成发电机无励磁电流或励磁电流。

发电机租赁

如何检查发电机机油中的水分？

若机油已轻度乳化，则可通过下列办法处理：将相同牌号的乳化机油搜集起来，参加重量为油液重量1%至3%的酚（石碳酸）作脱乳化剂，800千瓦出租发电车价格，停止搅拌并加温至50至80摄氏度，忠县800千瓦出租发电车，静置沉淀4小时或更长一些时间，待油、水分层后，除去下层的水，方可运用。

若稠化机油乳化，则可采用风干的办法处理：将乳化的稠化机油放入内设洁净的蛇形加温管的容器中，用饱和蒸汽经过蛇形管停止加温，使油温升至110至120摄氏度，同时向容器中通入洁净的紧缩空气停止搅拌，使水分蒸发直至油的乳白色消逝，恢恢复来透明的颜色，然后冷却至常温，便可运用。

800千瓦出租发电车公司-慧麟租车-忠县800千瓦出租发电车由山东慧麟机电设备有限公司提供。800千瓦出租发电车公司-慧麟租车-忠县800千瓦出租发电车是山东慧麟机电设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。