

# 加速度传感器失效分析，复合式盐雾试验

产品名称	加速度传感器失效分析，复合式盐雾试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

加速度传感器失效分析，复合式盐雾试验

SEM形貌观察

为确认失效样品表面是否存在裂纹，空洞等异常，对样品表面进行SEM形貌观察。

观察结果显示：失效样品表面有明显的孔洞，未发现明显的裂纹。

图4.失效样品SEM形貌

6.切片分析

前面分析可知：失效电阻调阻槽内有漏电现象，未确认调阻槽内漏电的原因，对失效样品进行切片分析。

切片结果显示：

(1) #1失效样品在调阻槽位置发现树脂酥松及金属残余，通过EDS确认，金属残余的成分与电阻膜成分一致，说明调阻槽内存在电阻膜残余。