

绕线机Kollmorgen科尔摩根S6200伺服驱动器故障显示F530

产品名称	绕线机Kollmorgen科尔摩根S6200伺服驱动器故障显示F530
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:KOLLMORGEN科尔摩根 系列:S6200
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

绕线机Kollmorgen科尔摩根S6200伺服驱动器故障显示F530

科尔摩根伺服器故障代码F530：检测到硬件故障。

已超过Iv电流偏移限幅。重新启动驱动器。如果问题仍然存在，请联系技术支持。

F20 槽误差 槽误差,取决于类型的扩充卡(见ASCII命令参考)

F21 操纵错误 处理扩充卡错误

F22 保留的 保留的

F23 总线通讯关闭严重的CAN总线通信的错误

F24 警告 显示警告故障 F25 变换误差换码误差

F26 限位开关 硬件限制开关移动误差

F27 AS 操作错误——AS-Enable输入,使已经确定在同一时间

F28 现场总线错误现场总线错误(见ASCII命令参考)

F29 现场总线错误现场总线通信干扰(见ASCII命令参考)

F30 紧急暂停 暂停,紧急停车

F31 保留保留

F32 系统错误 系统软件没有反应正确 警告信息

如果Kollmorgen科尔摩根伺服电机的运行环境中温度过高，那么就可能会导致电机发热。如果电机温度上升过高，就会导致电机内部磁化强度变差，从而引起电机的性能下降。处理方法：首先排除外在环境因素，如机器密闭度不良、通风口堵塞等，或者将电机移动到温度低的地方。其次，可以考虑降低电机的负载以及检查调整电机的参数，如降低控制器的功率或者增加电机转速。后，如果电机过热导致损伤，就需要更换电机或者使用一级冷却装置进行降温。