

海南力士乐伺服控制器显示F2825 故障维修

产品名称	海南力士乐伺服控制器显示F2825 故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:DKS
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

海南力士乐伺服控制器显示F2825 故障维修

力士乐驱动器故障代码F2825：制动电阻接通阈值过小

02VRS 中包括：MPB MPD MPH

03VRS 中包括：MPB MPD MPH

04VRS 中包括：MPB MPD MPH

供电单元支持：

当参数设置的制动电阻基准接通电压过小时，该故障报告出现在 HCS 设

备中。按规定接通母线电压时制动电阻已就绪。

原因：

如果通过 P-0-0860，电源供电装置控制命令激活的制动电阻接通电压基准值（P-0-0858，制动电阻外部数据列表元素 4）太低，该故障报告出现在 HCS 设备中。

解决方法：

提高 P-0-0858，制动电阻外部数据中列表元素 4 的数值- 或者 -在 P-0-0860，电源供电装置控制命令中选择其他的基准值用于接通切断制动电阻的电压