

# 海口力士乐DKC01伺服驱动器灯闪E2074故障维修|力士乐DKC驱动器维修

产品名称	海口力士乐DKC01伺服驱动器灯闪E2074故障维修 力士乐DKC驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:DKC01
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

海口力士乐DKC01伺服驱动器灯闪E2074故障维修|力士乐DKC驱动器维修

力士乐驱动器故障代码E2074：编码器信号干扰

02VRS 中包括：MPB MPD MPH

03VRS 中包括：MPB MPD MPH

04VRS 中包括：MPB MPD MPH

供电单元支持：

由硬件检查测量系统（编码器1）的信号是否存在不允许的信号干扰。如果信号（例如正弦或余弦）偏离硬件所监控的阈值，就会生成警告信息E2074。

如果出现较大的干扰或随后出现多次信号干扰，就会生成故障报告 F8022

编码器1：编码器信号故障，并使驱动装置停止运转。因此警告信息

1、故障报警代C0270

故障描述:

电机编码器数据读取错误

对策:

电机编码器回路故障，检查可能出现的三个地方：电机编码器，反馈线及 CSB 的编码器反馈口。

2、故障报警代C0285

故障描述:

电机的型号参数 有误。

对策:

确认电机型号及编码器的型号检查可能出现的三个地方：电机编码器，反馈线及 CSB 的编码器反馈口。