

铝管表面产生黑斑原因及解决办法

产品名称	铝管表面产生黑斑原因及解决办法
公司名称	上海长进金属制品有限公司
价格	236.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇盛龙路777号
联系电话	86-02157629803 13611976868

产品详情

主要原因分析

由于挤压机出口处风冷量不够，导致铝管在较高温度下接触摆床，接触部位的冷却速度于其它位置不同，有粗大的Mg₂Si相析出，在阳极氧化处理后该部位变为黑灰色。

解决办法

- 1、加强风冷强度，避免摆床上管材的间隔过小，保证风冷的温度梯度；
- 2、有条件的工厂应采用雾化水冷与风冷相结合的方法，可完全消除黑斑。

上海长进金属制品有限公司以销售铝合金管为主，如矩形铝管，无缝铝管，精密铝管，焊接铝管，方铝管，工业铝管，毛细铝管，装饰铝管，氧化铝管等产品。质量稳定，价格优惠，送货及时，公司可为客户提供多元化的选择服务。

上海长进金属制品有限公司本着“以人为本、诚实守信、共创双赢”的理念；坚持以“为客户提供产品品质最具保证，价格最优惠，服务最具全面”为宗旨；产品经企业所有同仁共同努力，深受广大客户的认可；为共同创造更加美好的未来，我们竭诚期待您的合作与支持。

本公司经营铝材业务多年，所售产品质量可靠，交货速度快，一般情况下2-3天便可以交货。

本公司支持预付款（30%-50%）或货到付款二种模式，具体视情况而定

本公司销售人员都是具有多年的铝材从业经验，熟知产品性能和铝材交易流程

本公司提供各种交流方式，电话、QQ、TQ、手机等多种方式，方便保证快速无误沟通,也可以上门来我公司面谈，我们提供专人接待

本公司交通方便，位于A5高速路口附近，下高速十分钟左右即可到达本公司

本公司并配有专门的切割车间，可以对不同型号规格的及时加工，本公司厂区面积开阔，方便来车，装车

联系电话：

021-57629814 王(女生)

021-57629802 曾(女生)

021-57629806 李(女生)

来人来车路线：A5高速莘砖公路出口，向前至高技路385弄（左拐向前30米再左转到底即可到达本公司）

本公司地址：上海松江区高技路385弄299-1号

铝管 <http://www.shcjin.com/>

铝板 <http://www.70752024.com/>