

万宁鲍米勒伺服驱动器P0201报警维修|坦洲包米勒驱动器维修

产品名称	万宁鲍米勒伺服驱动器P0201报警维修 坦洲包米勒驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:6RA80
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

万宁鲍米勒伺服驱动器P0201报警维修|坦洲包米勒驱动器维修

一、P0201：处理器错误，

0=*，

1=看门狗错误 重启，

2=意外中断错误 重启，

3=nmi总线错误，4—

15=厂家保留，

二、鲍米勒（Baumuller）伺服驱动器维修报警代码

P0202：操作系统出错，

16=启动时出错，

17=软件错误，

18=时间设定故障，

19=时隙时间错误，

20= 1=无法存储记忆，

21 =无效的误差代码，

22 =无效的警告代码，

23 =错误的FPGA版本，

24 =双位置控制器：写入目标参数时出错，

25 =校验和错误闪存系统数据IS，

26 =不支持功率单元，2

7-31 =保留，

L020 串行通讯超时 RS-232 / 485 通讯超时时动作AL021 保留

保留AL022 主回路电源缺相 主回路电源缺相仅单相输入AL023 预先过负载警告

预先过负载警告AL024 编码器初始磁场错误 编码器磁场位置UVW 错误AL025

编码器内部错误 编码器内部存储器异常，内部计数器异常AL026

编码器内部资料可靠度错误 内部资料连续三次异常AL030 电机碰撞错误

当电机撞击硬件设备，达到P1-57 的扭矩设定在经过P1-58 的设定时间

AL031 电机U,V,W 接线错误 电机Power Line U,V,W,GND 接线错误AL099DSP 软件升级
软件版本升级后，尚未执行EE-PROM 重整，执行P2-08 = 30，28 后重新送电即可。