

北海力士乐驱动器显示C3902代码维修技巧|钦州力士乐驱动器维修

产品名称	北海力士乐驱动器显示C3902代码维修技巧 钦州力士乐驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:HCS04
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

北海力士乐驱动器显示C3902代码维修技巧|钦州力士乐驱动器维修

DKC故障诊断故障代码:E2074 F2076 C0210 C0220 C0271 C0201
故障描述:一些相关的编码器故障报警

1 诊断信息F和诊断信息E的说明

1.1 错误诊断信息F

F205 凸轮轴故障

F207 切换至未初始化运行模式

F208 UL电机类型已变

F209 PL装载参数默认值

F211 DISC-Error (1#错误)

F212 DISC-Error no.2 (2#错误)

F212 DISC-Error no.3 (3#错误)

F212 DISC-Error no.4 (4#错误)

F217 未接冷却风扇

F218 放大器过热关机

F219 电机过热关机

F220 制动电阻器过载关机

F221 电机温度监控器故障

F223 停止轴时的初始化过程错误

F224 超过大制动时间

F2026

驱动器功率单元欠压报警，当 DC bus 电压值小于 P-0-0114 定义的值并有使能的情况下出现该报警。
电流检测错误，硬件故障，驱动器实时监控电流，如超出允许范围时出现该报警

(1) 检查外部 380V 主电源，检查直流母线电压；(2) 驱动器功率单元产生不了 DC,更换 HCS 功率单元；(3) 检查 PLC 时序,Ab、AF。