

轴失效分析，连多硫酸应力腐蚀

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 轴失效分析，连多硫酸应力腐蚀 |
| 公司名称 | 无锡万博检测科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼 |
| 联系电话 | 13083509927 18115771803 |

产品详情

轴失效分析，连多硫酸应力腐蚀

现象：

运转面剥离，剥离后呈明显凸凹状

原因：

1) 负荷过大使用不当

2) 安装不良

3) 轴或轴承箱精度不良

4) 游隙过小

5) 异物侵入

6) 发生生锈

7) 异常高温造成的硬度下降

措施：

1) 重新研究使用条件

2) 重新选择轴承

3) 重新考虑游隙

4) 检查轴和轴承箱加工精度

5) 研究轴承周围设计

6) 检查安装时的方法

7) 检查润滑剂及润滑方法