

# 连州力士乐伺服驱动器显示F6043报警维修|阳山力士乐驱动器维修

产品名称	连州力士乐伺服驱动器显示F6043报警维修 阳山力士乐驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:KSD1-32
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

连州力士乐伺服驱动器显示F6043报警维修|阳山力士乐驱动器维修

力士乐驱动器故障代码F6043：正活动区域限位开关被触动，

驱动装置具有监控活动区域限位开关的功能（外部硬件限位开关）。

原因：

由于轴位于活动区域限位开关所设定的活动区域之外，因此触动了正向活动区域限位开关（参见电机配置手册）

控制部件上的数字输入与输出端参数设置错误

活动区域限位开关或电缆损坏，或者布线错误

控制部件或控制部件上的数字输入端损坏

解决方法：

1. 删除故障并接通电源

2.激活驱动装置控制器并规定可重新回到允许活动区域的额定值

检查数字输入与输出端的配置，必要时应改正

检查活动区域限位开关的功能和布线情况

更换控制部件或整个驱动装置控制器

力士乐伺服驱动器驱动板维修：伺服器维修流程：

第1步：根据客户的故障描述，评估该伺服器的可修复性。

第2步：客户寄/送到我司，登记入库，等待检测。

第3步：工程师检测故障点，出具检测报告书，确定维修价格及维修周期。

第4步：维修报价，等待客户确认。同意则进行维修，不同意则原机返回。

第5步：维修ok,带电机测试老化。

第6步：试机成功登记出库。

第7步：客户付款。

第8步：交付客户使用。

第9步：贴心的跟踪服务。

力士乐驱动器常见故障代码F2825、F2833、F2834、F2835、F2836、F2840、F2860、F2890、F2891、F2892、E8025、E8026、E8028、E8029、E8030、E8034、E8035、E8040、E8041、E8042、E8043、E8044、E8055、E8057、E8058、E8260、E8819、E4008、E4009、E4012、E4013、E4014、E3100、E3101、E3102、E3103、E3104、E3105、E3106、E3107、E3110、E3115、E2010、E2011、E2012、E2013、E2014、E2021、E2026、E2040、E2047、E2048、E2049、E2050、E2051、E2053、