

吴川Inovance汇川伺服驱动器Er.200故障维修|廉江汇川驱动器维修

产品名称	吴川Inovance汇川伺服驱动器Er.200故障维修 廉江汇川驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:汇川 系列:IS810
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

吴川Inovance汇川伺服驱动器Er.200故障维修|廉江汇川驱动器维修

汇川驱动器Er.200报警故障原因分析维修

Er.200故障：汇川伺服驱动器过电流故障。

引起伺服驱动器维修过电流故障的主要原因有以下几种：

伺服驱动器主电路电缆或电机主电路电缆接线错误或者接触不良； 驱动器或电机主电路电缆内部短路或者接地短路；

伺服驱动器内部短路或者接地短路；

伺服电机内部短路或在接地短路；

伺服电机编码器接线老化腐蚀了；

外接的再生泄放电阻过小或者短路了。

SV630AS1R6I	SV630AS2R8I	SV630AS5R5I	SV630AS7R6I	SV630AS012I
SV630CS1R6I	SV630CS2R8I	SV630CS5R5I	SV630CS7R6I	SV630CS012I
SV630NS1R6I	SV630NS2R8I	SV630NS5R5I	SV630NS7R6I	SV630NS012I