

小榄力士乐伺服驱动器报警F9100故障维修|大良力士乐驱动器维修

产品名称	小榄力士乐伺服驱动器报警F9100故障维修 大良力士乐驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:DKC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

小榄力士乐伺服驱动器报警F9100故障维修|大良力士乐驱动器维修

力士乐伺服驱动器报警显示F9100维修 力士乐伺服器故障代码F9100 :
Hardware watchdog F 9100硬件看门狗The
hardware-side runtime monitor had triggered. The driveoff.硬件端运行时监视器已经触发。开着车。Please
contact our service department.请与我们的服务部门联系。Cause

致因Remedy补救措施Firmware error固件错误Replace programming module替换编程模块Hardware error

硬件误差Replace control section or drive controller更换控制部分或驱动控制器

力士乐Rexroth伺服驱动器维修各类故障:F9100、F8102、F8078、F4001、F8022、C0210、C0220、C0271、C0201、F2816、F2018、F2019、F2022、F2820、F2100、F2074、E8260、F2026、F2077、F2048、F2008、F8070、F8069、F8060、F8838、C0270、C0285、E2074、F2076等等

7.当电机转动时，LED灯闪烁

(1) 故障原因：HALL相位错误。处理方法：检查电机相位设定开关是否正确。
(2) 故障原因：HALL传感器故障。处理方法：当电机转动时检测HallA，HallB，HallC的电压。电压值应该在5VDC和0之间。

8.LED灯始终保持红色

故障原因：存在故障。处理方法：原因：过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。