

# 南宁rexroth力士乐伺服放大器E2069、 F8069、 F8069故障代码维修

产品名称	南宁rexroth力士乐伺服放大器E2069、 F8069、 F8069故障代码维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:HCS02
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

南宁rexroth力士乐伺服放大器E2069、 F8069、 F8069故障代码维修

常见故障的类型和原因一般来说，计算机故障包括硬件损坏和软件程序错误前者属于硬断层，后者属于软断层硬故障可分为三类设备故障机械故障和人为故障设备故障主要由组件连接器和印刷电路板引起机械故障主要是外部设备。

故障代码C0202 故障描述无效的参数，当切换到操作模式 P4 时，内部的参数被检测，有参数超出它定义的范围时就出现该报警对策1查看 S00022 参数，该参数包含所有的无效参数，再更改无效参数 02，03。

Rexroth全称Bosch Rexroth博世力士乐，这个牌子是作为的传动与控制技术供应商之一，博世力士乐致力于为各类机械和系统设备提供高效强大安全的智能运动解决方案公司在行走机械应用机械应用与工程及工厂

分享一篇力士乐驱动器维修案例，客户报修注塑机伺服系统报警，马达无法启动！现场检修，发现驱动器电源模块报警F8069，F8069表示

1.外部 DC24V 电源故障。

2.功率部分损坏！检查外部24V都是正常，那只剩下另一种可能，电源模块出问题。把隔壁那台换过来，装好通电，报警全消失了！

力士乐 (Rexroth) 伺服驱动器、电源模块、伺服电机

以下系列/型号维修：HCS01.HCS02.HCS03.HMS01.HMD01.

DKC01.DKC02.DKC03.DKC11.DKCXX.MSK.QSK.MDK.MHD.MS2N.TVD1.HVE03.HMV01.HDS03.....

报警故障代码维修：C0270 .C0285 .E2074 .F2076 .C0210 .C0220 .C0271 .C0201 .E8260 .F2026 .F2077 .F2816  
.F2018 .F2019 .F2022 .F2820 .F2100 .F2074 .F2048 .F2008 .F8060 .F8069 .