激光切割机工作完成后如何关闭机器

产品名称	激光切割机工作完成后如何关闭机器
公司名称	上海团结普瑞玛激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区昆阳路2019号8幢
联系电话	021-64090397 13701675564

产品详情

<u>激光熔覆(http://www.unityprima.com)</u>

激光切割机工作结束后,按下列顺序关闭机器:

- 1) 逆时针旋转调节功能"功率调节"旋钮至最小值。
- 2) 关闭"电子光闸"开关。
- 3) 关闭"高压启动"开关。
- 4) 关闭"激光器启动"开关。
- 5) 涡轮机停止运行后,开启激光器板上的"Manual Backfill"按钮。

Manual Backfill 灯红 Manual Backfill 灯熄灭,回充结束。

- 6) 关闭激光器电源。
- 7) 关闭机床电源。
- 8) 关闭冷水机组电源、空压机及冷干机电源开关。
- 9) 关闭激光器工作气体CO2、N2、He、辅助气体O2。
- 10)关闭空压机和冷干机。
- 11) 打扫整理场地及激光切割机机床。