

雷州博士力士乐HCS01.1E伺服器显示F2110报警代码维修

产品名称	雷州博士力士乐HCS01.1E伺服器显示F2110报警代码维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:Hcs01
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

雷州博士力士乐HCS01.1E伺服器显示F2110报警代码维修

力士乐伺服驱动器维修：在开始对工业设备进行任何故障排除之前，维护人员或负责故障排除和维修的人员应采取所有必要步骤，以确保其自身安全以及机械领域人员的安全。排除故障中涉及的每个人都有适当的锁定，标记和确认机器无能耗的责任。完成所有关机程序后，只需过去，尝试像操作员通常那样启动机器。

雷州力士乐伺服驱动器维修中心：故障解析：

力士乐驱动器故障代码F2110：电源部件中非循环数据通讯错误，控制组件和电源组件之间的通讯出错。

原因：

偶尔出现中断现象（固件故障）

硬件损坏

解决方法：

删除故障，并与客户服务部门联系进行固件更新

如果故障重复出现，则更换控制部件及整个设备

力士乐驱动器故障代码F2130：舒适型操作面板故障，用舒适型操作面板 (VCP01) 进行通讯时出错：

不能执行“重置”功能

下载应用程序或固件时出错

到操作面板的通讯受到干扰

原因：

通讯受到干扰

固件/应用程序问题

操作面板损坏

控制部件损坏

解决方法：

清除 EMV 问题；检查控制器的屏蔽情况

更换操作面板上的固件和/或应用程序；更换驱动装置的固件

更换操作面板

如果故障重复出现，则更换控制部件及整个驱动装置

驱动器常见故障：上电无显示，缺相，过流，欠压，过压，模块损坏，报错。在机器发生故障时，不要自行拆装或交给非人士，以免造成不必要的损失。从事伺服驱动器，电源等系列的维修。