

abb变频器中国官网下载中心

产品名称	abb变频器中国官网下载中心
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS180-04N-17A0-4 ACS510:ACS180-04N-25A0-4 瑞士:ACS180-04N-033A-4
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

ABB变频器出现f0001属于过流故障，一般的处理方法如下:**，需要检查电机有无机械卡阻现象，需要检查加减速时间是否过短，如果过短则应该适当延长。第二，PID参数设置如果不合理，则变化过快，运行便会有震荡。查看代码2605，如果是2（正方形，省电型，开机默认），将“2”改成“1(线性)”。查看代码2202、2203，将（加速，减速）时间设置在60秒以上（75KW电机至少需要60秒的加速时间）。第三，电机参数设置是否合理，如果显示不合理则企业应严格按照电机参数重新设定。电机参数和变频器参数需要完全匹配。第四，判断是否输出电流过大，检查和排除的方法:如果电机过载，加速时间过短，应排除电机故障，排查电机电缆故障或接线错误。如果为风机之类的惯性较大的负载，需要增大加速时间到100秒以上