

# ABBMotiFlex e180伺服驱动器报警1034维修

产品名称	ABBMotiFlex e180伺服驱动器报警1034维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:ABB 系列:E180
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

ABBMotiFlex e180伺服驱动器报警1034维修

ABB伺服驱动器报警1034维修,ABB驱动器1031故障维修

ABB伺服驱动器故障讲解

1034erCODE\_ERROR1034 erCODE误差

Internal error : please contact supplier内部错误：请与供应商联系

驱动器常见故障

1. 电机UVWE四根线是否有错；2. 机械是否顺畅；3. 系统是否有谐振；4. 电机是否发烫；5. 编码器是否异常；(和电机连接松动，需要送厂维修)6. 驱动器IGBT异常，更换驱动器来检查；

3. 灰尘/污染我们不必告诉你工厂和工厂是肮脏的地方。因此，污染物（灰尘、油等）会进入您的伺服电机并导致故障也就不足为奇了。污染可能会影响制动器、轴承或其他地方。预计会有摩擦，这会导致性能不佳和大量磨损。您可能会注意到刺耳的噪音，因此请注意这一点。为了解决这个问题，您可以拆卸伺服电机，清洁并重新组装。如果您没有执行此操作的设施，您可以将其发送到我们的其中一个车间并修理和大修伺服电机。4. 设置问题或参数丢失

您的ABB伺服电机可能因设置问题或参数丢失而出现定位错误。要进行检查，您可以完成电机和所连接驱动器的常规设置程序。如果某些东西没有突然爆发，则电机可能存在需要维修的反馈问题。联系我们，我们可以为您做到这一点。