

abb变频器调节

产品名称	abb变频器调节
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS355-03E-46A2-2 ACS355:ACS355-03E-02A4-4 瑞士:ACS355-03E-03A3-4
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

BB

故障代码16

系列ACS510

故障现象/类型EARTH FAULT 接地故障

故障原因及解决方案可能在电机或电机电缆处检测到的接地故障，传动运行或停止的时候都监控接地故障，传动停止时接地故障检测的灵敏度更高，并且能够报告发生故障的位置。纠正措施：检查/排除进线接地故障、保证电机电缆的长度没有超过允许的大长度、如果输入电源是三角形连接，而且输入功率电缆的电容很大,则可能导致传动停止情况下的接地故障误报、如果想要禁止传动停止时的故障检测功能，使用参数3023WIRINGFAULT（接线故障）、要禁止所有的接地故障检测功能，请使用参数3017