

# 东莞20\*2硅胶圈，橡胶圈，O型圈

产品名称	东莞20*2硅胶圈，橡胶圈，O型圈
公司名称	深圳市恩唐硅胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市松岗镇塘下涌幸福新区7巷3-2号
联系电话	86-076981879897 13045863487

## 产品详情

本公司专业生产，硅胶圈，橡胶圈，防水圈，硅胶套，橡胶套，硅胶塞，橡胶塞，硅胶手机套，硅胶杯——硅胶管，

如果软管、吸尘头或吸风口处被纸团、棉絮之类垃圾堵住，也会使吸尘器的吸力减小或完全消失。

### 3、吸尘器机体或附件不密封而造成漏气现象

(1)吸尘器主机腔内主机的进风口装配位置不当，或者主机四周橡胶块或者橡胶圈没有安放好;或者橡胶密封件老化、位移，造成气流从主机的风口边缘流出，风压减小。应打开主机腔，消除上述现象，或者调换橡胶块和橡胶圈。

(2)集尘腔内过滤器漏装，或者没有装好，使过滤袋四周橡胶圈没有平整地放在集尘腔之间漏风，使集尘腔内真空度减小，吸力减小。用手拿一张纸放在主机腔与集尘腔的接触面边缘，如果纸张抖动，说明此处密封不佳。请打开集尘腔，重新安装好过滤器和橡胶圈，或更换橡胶圈。

(3)吸尘器附件损坏导致漏气。如软管、接头和管开裂、毛刷的刷毛严重破损等等，会使气流不能全部从管道通到集尘腔内。

(4)吸尘器过滤袋使用时间过长，造成气孔堵塞，吸力减小或消失。

过滤袋长期使用后，虽然进行了清洗，但因绒毛板结或纤维孔被尘埃堵塞，会使吸力减小或消失。因此应更换为新的过滤袋。